

25383

19	02	2020
----	----	------

LCMS1033

Quantity

--

1	G	C	G	T	9	E	N	4	K	1	2	6	8	1	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

CHEVROLET

--

Colorado


Griss

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒		☐	☒

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☐	☒
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☐	☐

ODOMETRO AL RECIBIR					

ODOMETRO AL ENTREGAR					
1	9	9	9	4	8



Luces de cabina, trassers, valas y apoyadores apoyadores en bodega y yuyones en la bodega cerca de las calaveras, Puerta de la obatera suelta sin taps del agua (radiador) apoyadores en puertas.

NOMBRE Arthur Siddexthrs. G.S.

FIRMA _____

FECHA ~~1/1/1~~ HORA 19/02/26

NOMBRE

FIRMA _____

FECHA _____ HORA _____

NOMBRE Alberto Ugaldé

FIRMA Alberto Ugaldes

FECHA 19/02/26 HORA 13:10

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO: X 1473							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
Tara Coahuila		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Boca Pasto Paz							

SERIE: 1K1268156	MARCA: Chevrolet	SUBMARCA: Colorado	MODELO: 2014
------------------	------------------	--------------------	--------------

PLACAS: 51P AX38321	EDO EMPLACAMIENTO: PERNISO	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------------------	----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	189978	COLOR	GRIS	FECHA DE ENTREGA	19/02/26
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERÍA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI	NO	
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN	M
-------------	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:


Octavio Guerra	Jose Jorge Aguirre	
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 19/02/26	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE