

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25382

FECHA

19 02 2020

CLIENTE

Lumco932

Lumo

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

1 G 6 G T 9 G N 4 K 1 2 8 1 0 8 4

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

COLORADO

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☐	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐		☐	☒
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	213057	
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddhartha G. S.
 FIRMA [Signature]
 FECHA 19/02/2020 HORA 19:02/2020

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
 FIRMA _____
 FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Alberto A. Ugalde
 FIRMA [Signature]
 FECHA 19/02/2020 HORA 12:55

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO


Luc0932

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO: X		Forza C.					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Gustavo Barz							

SERIE: K1281084	MARCA: Chevrolet	SUBMARCA: Colorado	MODELO: 2019
PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL 213057	COLOR: Blanco Plata	FECHA DE ENTREGA: 19/02/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES				/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE				/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS					/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES					/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR				/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES Retos	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS					/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR		/	ACEITE					/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA					/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR					/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE					/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					/
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA					/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI		NO			
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/						


TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA 	OBSERVACIONES:
---	----------------


Octavio Guerra <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO FECHA 19/02/26	Alberto Alvarez <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	---	-------------------------------------

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE