

## INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS  
FORZA**

FOLIO

14089

FECHA

21 07 26

CLIENTE

LUMCOOB77

ORIGEN

DESTINO

Trotolucan

NUMERO DE SERIE

11GCGT9ENXK1260269

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

Colorado

COLOR

Blanca

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

UVM-769-B

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADLBU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS


R

E

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

OBSERVACIONES

A)

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA 21/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



LUMCOL377

|                                                                                                            |                                                                         |  |  |  |               |     |      |          |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|-----|------|----------|------------|-------|
| <br>FINANCIERA DEL CENTRO | <b>FORMATO CHECK LIST</b>                                               |  |  |  | TICKET: 97009 |     |      | <b>E</b> | <b>S</b>   |       |
|                                                                                                            | PROYECTO                                                                |  |  |  | GB            | QRO | PUE  | ATIZAPAN | BARRIENTOS | Q.ROO |
|                                                                                                            | RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -<br>SEGALMEX - PRECIOS DE GARANTIA |  |  |  | SC            | GDL | CHIH | TLALPAN  | VALLEJO    |       |


DIRECCIÓN DE ENTREGA: Transmisiones Automáticas VyVSA - Av. de los Ejidos 1, Los Reyes Ixtacala, Hab Los Reyes Ixtacala Barrio de los Árboles/Barrio de los Héroes, 54090 Tlalnepantla, Méx.; Armando; 55 4908 7010

|                          |                                 |                               |                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SERIE: ICGGT9ENXK1260269 | MARCA: CHEVROLET<br>COMERCIALES | SUBMARCA: COLORADO<br>PICK UP | MODELO: 2019                                                       |
| PLACAS: MVM769B          | EDO EMPLACAMIENTO: Ed. Mexico   | PLACAS VIGENTES               | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

|          |         |       |               |                                 |
|----------|---------|-------|---------------|---------------------------------|
| ODOMETRO | INICIAL | FINAL | COLOR: Blanco | FECHA DE ENTREGA: 21 Julio 2020 |
|----------|---------|-------|---------------|---------------------------------|


| EXTERIOR               | SI | NO | INTERIOR                    | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD                | SI | NO         |
|------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|---------------------------------|----|------------|
| PARABRISAS             | /  |    | VESTIDURAS                  | /  |    | REFLEJANTES                     |    | /          |
| FAROS                  | /  |    | ASIENTOS                    | /  |    | C. PASA CORRIENTE               | /  |            |
| LUCES CUARTOS          | /  |    | CINTURONES                  | /  |    | PINZAS                          |    | /          |
| CALAVERAS              | /  |    | TAPETES                     | /  |    | DESARMADORES                    |    | /          |
| PARRILLA               | /  |    | ESPEJO RETROVISOR           | /  |    | EXTINTOR                        |    | /          |
| EMBLEMAS               | /  |    | RADIO                       | /  |    | TESTIGOS ENCENDIDOS             | SI | NO         |
| LIMPIADORES            | /  |    | BOCINAS                     | /  |    | SISTEMA DE FRENOS               |    | /          |
| ANTENA                 | /  |    | ENCENDEDOR                  |    | /  | ACEITE                          |    | /          |
| ESPEJOS LATERALES      | /  |    | CENICERO                    |    | /  | TEMPERATURA                     |    | /          |
| CHAPAS                 | /  |    | ELEVADORES                  | /  |    | FALLO ALTERNADOR                |    | /          |
| LLANTAS (4)            | /  |    | LLAVES ( )                  | /  |    | CHECK ENGINE                    |    | /          |
| RINES                  | /  |    | DOCUMENTACIÓN               | SI | NO | BOLSA DE AIRE                   |    | /          |
| TAPON GASOLINA         | /  |    | MANUAL DE MANTENIMIENTO     |    | /  | SENSOR DE LLANTA                |    | /          |
| CARROCERIA SIN GOLPES  |    | /  | POLIZA DE GARANTIA          |    | /  | <b>ENGOMADO</b>                 |    |            |
| <b>HERRAMIENTA</b>     | SI | NO | PLACAS                      | /  |    | AMARILLO                        |    | ROSA       |
| GATO                   |    |    | PERMISO                     |    | /  | ROJO                            |    | VERDE      |
| MANERAL DE GATO        |    |    | POLIZA DE SEGURO            |    | /  | AZUL                            |    | S/ENGOMADO |
| LLAVE "L"              |    |    | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) |    | /  | <b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b> |    |            |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN |    |    | TC VIGENTE                  | /  |    | AÑO                             |    | 1ER / 2DO  |
| BIRLO DE SEGURIDAD     |    |    |                             |    |    | <b>MULTA</b>                    |    |            |
|                        |    |    | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN   | /  |    | <b>HOLOGRAMA</b>                |    |            |
|                        |    |    | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | /  |    | 0                               | /  | 00         |
|                        |    |    |                             |    |    |                                 | EX |            |

|             |           |                  |                   |
|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| TRANSMISIÓN | TRACCIÓN  | VESTIDURAS       | CILINDRAJE        |
| A / M       | 4X2 / 4X4 | SUCHAS / LIMPIAS | 4 / V6 / V8 / V12 |



OBSERVACIONES:


Unidad en Grúa

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br>NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO<br>21/ Julio 2020<br>FECHA | <br>NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO<br>21 Julio 2020<br>FECHA | No hay Quen firme<br>NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE<br>FECHA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|




|            |                                                                                          |                                                                                                |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SIMBOLOGIA | RAYON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE <b>X</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFECHO**

| Encuesta                                                                    |  | Puntuación             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente                                       |  | 1 al 6                 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado                       |  |                        |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado          |  |                        |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*            |  |                        |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general |  |                        |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO             |  |                        |
| Comentarios y sugerencias:                                                  |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE |