

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25003

FECHA

26 11 2025

CLIENTE

LUMC

LUMC00921

ORIGEN

Cuautitlán

DESTINO

NUMERO DE SERIE

1GCGT9ENXK1267139

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


Colorido

COLOR


Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO


AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES



LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA




LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS



LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES



ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS



ODOMETRO AL RECIBIR

148867

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Espejo lateral derecho rota, golpe de lado de pasajero con
laminas abolladas defensa traves rota y plasticos sueltos

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE A. Adrián García Sánchez
FIRMA A. Adrián García Sánchez
FECHA 26/11/25 HORA 16:30

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE José Manuel López
FIRMA José Manuel López
FECHA 26/11/25 HORA 16:30

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.




atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO




GRUAS FORZA MEXICO


 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				FOLIO:				E	S	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE <i>Pick up World DoChuca</i>				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO	
				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	SKALA		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: <i>Tarza Cuauhtémoc</i>		Causa de devolución									
SERIE: <i>1666T9ENXH1267139</i>		MARCA: <i>Chauvelot</i>		SUBMARCA <i>Cóleucco</i>		MODELO <i>2015</i>					
PLACAS: <i>SIC</i>		EDO EMPLACAMIENTO: <i>N/A</i>		PLACAS VIGENTES		SI <i>XO</i>					
ODOMETRO	INICIAL <i>148,864</i>	FINAL	COLOR <i>Almoco</i>	FECHA DE ENTREGA <i>26/11/25</i>							
EXTERIOR		SI <i>X</i>	NO	INTERIOR		SI <i>X</i>	NO	KIT DE SEGURIDAD		SÍ <i>X</i>	NO
PARABRISAS				VESTIDURAS				REFLEJANTES			
FAROS				ASENTOS				C. PASA CORRIENTE			
LUCES CUARTOS				CINTURONES				PINZAS			
CALAVERAS				TAPETES				DESARMADORES			
PARRILLA				ESPEJO RETROVISOR				EXTINTOR			
EMBLEMAS				RADIO				TESTIGOS ENCENDIDOS		SÍ <i>X</i>	NO
LIMPIADORES				BOCINAS				SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA				ENCENDEDOR				ACEITE			
ESPEJOS LATERALES				CENICERO				TEMPERATURA			
CHAPAS				ELEVADORES				FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)				LLAVES ()				CHECK ENGINE			
RINES				DOCUMENTACIÓN		SI <i>X</i>	NO	BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA				MANUAL DE MANTENIMIENTO				SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES				POLIZA DE GARANTIA				ENGOMADO			
HERRAMIENTA		SI <i>X</i>	NO	PLACAS				AMARILLO	ROSA		
GATO				PERMISO				ROJO	VERDE		
MANERAL DE GATO				POLIZA DE SEGURO				AZUL	S/ENGOMADO		
LLAVE "L"				TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)				SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN				TC VIGENTE				AÑO	1ER	2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD				HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN				MULTA			
				CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN				HOLOGRAMA		0	00
										EX	
TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE					
A	M	4X2	4X4	SUAVES	LIMPIAS	4	V6	V8	V12		
TANQUE DE GASOLINA						OBSERVACIONES:					
											
<i>Erica</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO <i>26-11-25</i> FECHA						NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO <i>FECHA</i>					
						<i>Alfonso Rodrguez</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE <i>20/11/26</i> FECHA					

SIMBOLOGIA	RAYON: <input checked="" type="checkbox"/>	ABOLLADURA: <input type="checkbox"/>	GOLPE <input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	--------------------------------------	---


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCIÓN TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	