

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLUHUCA

☐ TRASLADO(PROV):

AO TB0699

MARCA: CHEVROLET

TIPO: EXPRES

VIN: 19C2G9F681156156

PLACA: MSH-933-C

SINIESTRO: 075523361

ASEGURADORA: BOKA

FECHA: 15-08-26 COLOR: BLANCA AÑO: 2016

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
COOPERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGURDS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTA PLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza B75523361	Póliza 356A530640	Inciso / certificado 01	Número de serie 1GC2G9F6BG115615L
Marca Chevrolet	Submarca Express	Tipo / cilindraje 2	Modelo 2016
Lugar Toluca	Fecha Día 04 Mes 08 Año 2016	Placas MSH 933C	Cantidad de placas (0) 2
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Alex Alberto Silva Alvarez	Celular 5524003656	Correo electrónico alex.silva897@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadores	☒		67	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4	Cotrol	☒		68	Viseras	☒			
5	Cuartos de luz	☒		69	Tablero	☒			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71	Botones de estereo	☒			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒			
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒			
10	Emblemas	☒		74	Control eléctrico	☒			
11	Facia	☒		75	Guantero	☒			
12	Molduras	☒		76	Consola	☒			
13	Rejillas de facia	☒		77	Porta vasos	☒			
14	Porta placa	☒		78	Encendedor	☒			
15	Spoiler	☒		79	Cenicero	☒			
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒			
16	Medallón	☒		81	Perilla palanca	☒			
17	Limpiadores	☒		82	Botones puerta	☒			
18	Lámpara stop	☒		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒			
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒		84	Coderas	☒			
20	Emblema cajuela	☒		85	Manijas de puertas (2) (4)	☒			
21	Calaveras (2) (4)	☒		86	Bocinas radio	☒			
22	Reflejos	☒		87	Cinturones de seguridad	☒			
23	Defensa	☒		88	Banca de asiento trasero	☒			
24	Molduras	☒		89	Respaldo de asiento trasero	☒			
25	Porta placa	☒		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒			
26	Cámara de reversa	☒		91	Alfombra	☒			
27	Spoiler	☒		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒			
28	Escape	☒		CERRADO POR DAÑO				Adicionales	
Lado derecho								Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No Pantalla TV ☒ Sí ☐ No Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No Marca: _____ TAG ☒ Sí ☐ No	
29	Salpicadera	☒						Llantas	
30	Cuarto luz lateral	☒						Ejemplo: Llantera DD Goodyear GPS 11 195/65/14 (3/4 1/2 1/4) DD: 245/35/16 Vida 45 TD: _____ DI: _____ TI: _____ R: No ¿Furda o cubiertas? ☒ Sí ☐ No DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
31	Espejo lateral	☒						Volante	
32	Cristal aleta	☒						Marca: Original ☒ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4) ☒ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)	
33	Puerta delantera	☒						Observaciones	
34	Cristal puerta delantera	☒						Objetos personales	
35	Manija de puerta delantera	☒						Adaptaciones equipo especial	
36	Puerta trasera	☒							
37	Cristal puerta trasera	☒							
38	Manija de puerta trasera	☒							
39	Cristal costado	☒							
40	Estribo	☒							
41	Molduras	☒							
Lado izquierdo				Motor					
42	Salpicadera	☒		93	Alternador	☒			
43	Cuarto luz lateral	☒		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒			
44	Espejo lateral	☒		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒			
45	Cristal aleta	☒		96	Bandas de motor	☒			
46	Puerta delantera	☒		97	Bayoneta aceite dirección	☒			
47	Cristal puerta delantera	☒		98	Bayoneta aceite motor	☒			
48	Manija de puerta delantera	☒		99	Bayoneta aceite transmisión	☒			
49	Puerta trasera	☒		100	Bobina	☒			
50	Cristal puerta trasera	☒		101	Bocina de claxon	☒			
51	Manija de puerta trasera	☒		102	Bomba de agua	☒			
52	Cristal costado	☒		103	Bomba dirección hidráulica	☒			
53	Estribo	☒		104	Boster de frenos	☒			
54	Molduras	☒		105	Cables bujías	☒			
Cajuela				106	Compresor aire acondicionado	☒			
55	Alfombra cartón cajuela	☒		107	Depósito de chisgueteros	☒			
56	Birio de seguridad	☒		108	Distribuidor	☒			
57	Cables para corriente	☒		109	Filtro gasolina	☒			
58	Extintidor	☒		110	Marcha	☒			
59	Cable	☒		111	Motor limpiadores	☒			
60	Cable hidráulico	☒		112	Motor ventilador	☒			
61	Llave de rueda	☒		113	Porta filtro de aire	☒			
62	Señales de carretera	☒		114	Radiador	☒			
63	Tapete cubre llanta	☒		115	Sistema de inyección	☒			
64	Tapete sombrerera	☒		116	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
				117	Tapón aceite motor	☒			
				118	Tapón radiador	☒			
				119	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
				General					
				120	Canastilla	☒			
				121	Alarma	☒			
				122	Tapón de gasolina	☒			
				123	Herramientas	☒			
				124	Sensor de reversa	☒			
				125	Quemacocos	☒			
				126	Toldo	☒			
				127	Gancho de arrastre	☒			
				128	Tapón gancho de arrastre	☒			
				129	Calcomanía de verificación	☒			
				130	Tapón birlo	☒			
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de responsabilidad, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe