

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4193

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>GIGHY</u>
VIN: <u>1GHDU06EST1304737</u>	PLACA: <u>21P</u>
SINIESTRO: <u>880231260</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>3/9/26</u>	COLOR: <u>gris/9 cmado</u> AÑO: <u>1996</u>

SI NO DAÑO

BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENO		X	
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK		X	X
VENTILADOR		X	
RADIADOR		X	
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES		X	
COFRE		X	
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS		X	
BULBOS		X	
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
ASIENTOS DELANTEROS		X	
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS		X	
CENICEROS		X	
GUANTERA		X	
CINT. SEGURIDAD		X	
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA		X	
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO		X	
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS		X	
PALANCA DE VELOCIDADES		X	
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO		X	
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE		X	
VISERAS		X	



OBSERVACIONES: Unidad

Fuente

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Donuhan Alvarez</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Pedro</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Donuhan Alvarez</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B80331260	Número de póliza: 8926210L81	Inciso / Certificado:	Placas: JK503A
Marca: Chevrole	Submarca: Camarillo	Tipo: GLHITY	Modelo: 1996
Nombre del ajustador: AUSTAVO ASCUNCIO	Claves: 1243	Fotos: 05	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Beneficiario	Nombre del interesado: FRANCISCO JAVIER JIMENEZ	Celular: HERNANDEZ	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 2/10/26 Lugar de expedición: CAUZECA Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: BEBEGA PT AUTOLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):
---	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

SCN/Cust-

México, D.F.: Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 970, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Código Postal 06600.
No hemos verificado personalmente con la finalidad de verificar su identidad administrativa; operar y dar seguimiento a sus productos y servicios que solicite o contrate con nosotros. Consulte el Aviso de Privacidad
en [www.bbva.com/mexico](#) o en [bbva.mx](#)

B50331260		8926210681		Inicio / certificado		Número de serie	
Chomoles		Cibmalt		Tipo / cilindrada		Modelo	
Cilicno		2 10 26		Placa		Carburador	
Atención a		Nombre del interesado		Cédula		X Geometría	
Incorporado		Fco Javier Jimenez		17/11/2002		Color	
Atendido por		Fco Javier Jimenez		17/11/2002		Código	
						Código	
						Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora		Batería	
2	Brasos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐		
3	Puertas limpiadoras			67	Espéjro retrovisor			Observaciones:		Marca:	
4	Cofre			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estérero						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			73	Control calefacción						
10	Emblemas			74	Control eléctrico						
11	Faro			75	Gonera						
12	Molduras			76	Tapete						
13	Resillas de faro			77	Tapete de asientos						
14	Porta placa			78	Amplificador						
15	Spoiler			79	Amplificador						
Trasero				Motor							
16	Medallón			80	Alternador						
17	Limpiadores			81	Antena de radio (izquierdo) (derecho)						
18	Lampara stop			82	Antena de radio (izquierdo) (derecho)						
19	Tapete caucho / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
20	Emblema caudela			84	Coderas						
21	Calentador (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)						
22	Reliquias			86	Bocinas radio						
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad						
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero						
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero						
26	Calentador de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)						
27	Spoiler			91	Alfombra						
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho				General							
29	Salpicadera			100	Canastilla						
30	Cuarto luz lateral			101	Alarma						
31	Cristal lateral			102	Tapón de gasolina						
32	Cristal alerza			103	Herramientas						
33	Puerta delantera			104	Sensor de reversa						
34	Cristal puerta delantera			105	Quemacocos						
35	Manija de puerta delantera			106	Goldo						
36	Puerta trasera			107	Gancho de arrastre						
37	Cristal puerta trasera			108	Tapón gancho de arrastre						
38	Manija de puerta trasera			109	Calcomanía de verificación						
39	Cristal costado			110	Tapón birlo						
40	Estribo			111	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)						
41	Molduras										
Lado izquierdo											
42	Salpicadera										
43	Cuarto luz lateral										
44	Espec. lateral										
45	Cristal alerza										
46	Puerta delantera										
47	Cristal puerta delantera										
48	Manija de puerta delantera										
49	Puerta trasera										
50											

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

☐
 George mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger los **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (como señalizadores de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: Fco. Javier Jiménez

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe