

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): GDL ☒ TRASLADO(PROV): Zapopan

MARCA: <u>GMC</u>	TIPO: <u>ACADIA</u>
VIN: <u>1GKKNLS6KZ297848</u>	PLACA: <u>S/P.</u>
SINIESTRO: <u>B78979366</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>23/08/26</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2019</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	/	/	/
COMPUTADORA MOTOR	/	/	/
ESTEREO	/	/	/
LLANTA DE REFACCION	/	/	/
BOMBA GASOLINA	/	/	/
LLAVES	/	/	/
CATALIZADOR	/	/	/

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/	/	/
ALTERNADOR	/	/	/
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/	/
CLAXON	/	/	/
BOMBA AGUA	/	/	/
BANDAS MOTOR	/	/	/
SISTEMA FRENOS	/	/	/
CABLES BUJIAS	/	/	/
BOBINA	/	/	/
AIRE ACONDICIONADO	/	/	/
DEPOSITO LIMPIADORES	/	/	/
DIRECCION HIDRAULICA	/	/	/
DISTRIBUIDOR	/	/	/
ENCENDIDO ELECTRONICO	/	/	/
GENERADOR	/	/	/
MARCHA	/	/	/
MONOBLOCK	/	/	/
VENTILADOR	/	/	/
RADIADOR	/	/	/
RADIADOR DE A/C	/	/	/
TANQUE DE GASOLINA	/	/	/
TAPON DE GASOLINA	/	/	/
TAPON DE ACEITE	/	/	/
TAPON RADIADOR	/	/	/
TURBO CARGADOR	/	/	/

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/	/	/
COFRE	/	/	/
CUARTOS DE LUZ	/	/	/
DEFENSA DELANTERA	/	/	/
FAROS	/	/	/
BALASTRE	/	/	/
BULBOS	/	/	/
FAROS DE NIEBLA	/	/	/
PARABRISAS	/	/	/
PARRILLA	/	/	/
PLUMAS LIMPIADORES	/	/	/
PORTAPLACA	/	/	/

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/	/	/
BULBOS	/	/	/
CAJUELA	/	/	/
DEFENSA TRASERA	/	/	/
LIMPIADOR	/	/	/
MEDALLON	/	/	/
PORTAPLACA	/	/	/
SISTEMA DE ESCAPE	/	/	/

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/	/	/
CABLES PASACORRIENTES	/	/	/
TAPA CAJUELA	/	/	/
HERRAMIENTA	/	/	/
GATO	/	/	/
LLAVE DE RUEDA	/	/	/
SEÑALES DE CARRETERA	/	/	/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/	/	/
SPOILERS	/	/	/
FUSIBLES	/	/	/
PLACAS	/	/	/
RINES	/	/	/
ALARMA	/	/	/
EXTINGUIDOR	/	/	/
ANTENA	/	/	/
PLACA VIN	/	/	/
KILOMETRAJE	/	/	/
CANASTILLA	/	/	/
ADAPTACION	/	/	/

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/	/	/
COSTADOS	/	/	/
ESPEJO EXTERIOR	/	/	/
ESTRIBO	/	/	/
MANIJAS EXTERIORES	/	/	/
MOLDURAS	/	/	/
PUERTA DELANTERA	/	/	/
PUERTA TRSERA	/	/	/
SALPICADERA	/	/	/
LLANTAS	/	/	/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/	/	/
VIDRIOS LATERALES	/	/	/

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/	/	/
COSTADOS	/	/	/
ESPEJO EXTERIOR	/	/	/
ESTRIBO	/	/	/
MANIJAS EXTERIORES	/	/	/
MOLDURAS	/	/	/
PUERTA DELANTERA	/	/	/
PUERTA TRSERA	/	/	/
SALPICADERA	/	/	/
LLANTAS	/	/	/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/	/	/
VIDRIOS LATERALES	/	/	/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/	/	/
ASIENTOS DELANTEROS	/	/	/
ASIENTOS TRASEROS	/	/	/
BOCINAS	/	/	/
BOLSA DE AIRE	/	/	/
CABECERAS	/	/	/
CENICEROS	/	/	/
GUANTERA	/	/	/
CINT. SEGURIDAD	/	/	/
CLAXON	/	/	/
CODERAS	/	/	/
CONSOLA	/	/	/
CONTROL A/C	/	/	/
DEFROSTER	/	/	/
ENCENDEDOR	/	/	/
ESPEJO RETROVISOR	/	/	/
INSTRUMENTOS TABLERO	/	/	/
LUZ INTERIOR	/	/	/
LUZ STOP	/	/	/
MANIJAS	/	/	/
PALANCA DE VELOCIDADES	/	/	/
RELOJ	/	/	/
SEGUROS ELECTRICOS	/	/	/
TABLERO	/	/	/
TAPETES	/	/	/
ELEVADORES ELECTRICOS	/	/	/
VESTIDURAS	/	/	/
VOLANTE	/	/	/
VISERAS	/	/	/



OBSERVACIONES: Unida con golpe frontal.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Edgar Rios</u>	<u>Fernando Batista</u>	<u>Edgar Rios</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B78093667	Número de póliza: BAAS3030S	Inciso / Certificado: 0002	Placas: PPR2095D
Marca: G.M.	Submarca: ACAPIN	Tipo: SOV	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Jorge Santag	Claves: MTE	Fotos: NH	Aplica deducible: SI ☐ No ☐ \$ 3%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: María Fernanda	Celular: 3334080346	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro durante el trámite de indemnización; situación de falo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución para su beneficio, en el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 23/8/20 Lugar de expedición: Zapopan
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: C. Pro Autoonline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Progreso 31 Las Pinchitas.
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños ☒ Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuadrante, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 2019-9360	Inciso / Vertiente 2019-9360	Número de serie 6BKN08
Marca Capocon	Submarca Acacia	Tipo / Cilindraje SUV
Modelo 2019	Color Blco	
Lugar Capocon	Fecha 22/5	Placas PPR0950
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	Celular
		Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de todo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4	Colre			68	Viseras			 Llaves	 Tipo de llaves		
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llave de encendido	Normal ☒		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo			Cantidad:	Tarjeta ☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Auto estéreo	 Tarjeta de circulación		
9	Parrilla			73	Control calefacción			Estéreo ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒		
10	Emblemas			74	Control eléctrico			¿Funciona? ☒ No ☐	Marca:		
11	Facia			75	Guantera			Adicionales			
12	Molduras			76	Consola			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐		
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca:		
14	Porta placa			78	Encendedor			TAG ☐ Sí ☒ No ☐			
15	Spoiler			79	Cenicero			 Llantas			
Trasero				80	Palanca de velocidades			 Vida			
16	Medallón			81	Perilla palanca			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)			
17	Limpiadores			82	Botones puerta			DD: _____			
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TD: _____			
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			DI: _____			
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			TI: _____			
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			R: _____			
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No ☐			
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción			
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
26	Cámara de reversa			91	Alfombra						
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
28	Escape			Motor				 Birés			
Lado derecho				93	Alternador			Marca:			
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original Especial			
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			No. (1) (2) (3) (4)			
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			Aleación Acero			
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			No. (1) (2) (3) (4)			
33	Cristal puerta			98	Bayoneta aceite motor						
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión						
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina						
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon						
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica						
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estribo			105	Cables bujías						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueteros						
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)						
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos						
54	Molduras			General				 Observaciones			
Cajuela				120	Canastilla						
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma						
56	Birto de seguridad			122	Tapón de gasolina						
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas						
58	Extinguidor			124	Sensor de reversa						
59	Gato			125	Quemacocos						
60	Gato hidráulico			126	Toldo						
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación						
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo						
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor, que todos los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe