



**INVENTARIO VEHICULO**

RESGUARDO(CCAO): Hub foliolo  TRASLADO(Prov): \_\_\_\_\_

**NOTA-00239**

MARCA: <u>CAC</u>	TIPO: <u>ACUM</u>
VIN: <u>4GK3K7E2XG5339400</u>	PLACA: <u>110</u>
SINIESTRO: <u>011463069</u>	ASEGURADORA: <u>BSUA</u>
FECHA: <u>22-06-26</u>	ANO: <u>2012</u>
COLOR: <u>GRP5</u>	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LANTANA DE FRECCION			X
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES			X
CATALIZADOR			X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERADOR			X
BAVETA ACENTE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDA MOTOR			X
SISTEMA FRENSO			X
CABLES BILIAS			X
BOBINA			X
ARE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LUBRIFICANTES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONDO COX			X
VENTILADOR			X
PADADOR			X
RODADOR DE AC			X
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPON DE GASOLINA			X
TAPON DE ACEITE			X
TAPON PADADOR			X
TURBO CARGADOR			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LUBRIFICANTES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BILBOS			X
FAROS DE NEBLA			X
PARRISAS			X
PARRILLA			X
FUMAS LUBRIFICANTES			X
PORTALACA			X




COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANILAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RN			X
VORROS LATERALES			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJASERAS			X
BILBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPADOR			X
MEDALLON			X
PORTALACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

CALLEJA	SI	NO	DAÑO
ALUMBRERA			X
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CALLEJA			X
HERRAMIENTA			X
GRUO			X
Llave DE RUEDA			X
SENALES DE CARRETERA			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANILAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RN			X
VORROS LATERALES			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALUMBRERA			X
ASENTOS DELANTEROS			X
ASENTOS TRASEROS			X
BOOMAS			X
BOUSA DE AIRE			X
CABECEAS			X
CENICEROS			X
QUANTERA			X
CRIT SEGURIDAD			X
CLAXON			X
COMODAS			X
CONSOLA			X
CONTROL AC			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTALUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANILAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALUMBRERA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
FLUCCAVIN			X
KLONETRALE			X
CAJASTILLA			X
ADAPTACION			X

OBSERVACIONES: Cofre suelto  
Motor quemado

ELABORA	RECIBE
<u>Admna Guzman</u>	<u>Admna Guzman</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA	

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CD.MX, recabamos sus datos personales con la finalidad de verificar su identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicita o contrata con nosotros. Consulte el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Nombre del asegurado <b>Priscilla C.M.</b>	Poliza <b>0360210RS X</b>	Inciso / certificado <b>01</b>	Número de póliza <b>67KRPRTAVPJ337A80</b>
Marca <b>GM</b>	Submarca <b>Avaio</b>	Tipo / cilindrada <b>QU.</b>	Color <b>GRU</b>
Modelo <b>Malibu</b>	Placa <b>1406</b>	PBI <b>87529</b>	Kilómetros <b>100</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado <b>Codina Sorel Ruya</b>	Celular <b>5615205268</b>	Correo electrónico <b>kati.rodriguez.com.mx</b>

No.	Inventario	SI	NO	No.	Inventario	SI	NO
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero	
1.	Parabrisas
2.	Brasos de limpiadores
3.	Plumas limpiadoras
4.	Cofre
5.	Cuartos de luz
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)
9.	Parrilla
10.	Emblemas
11.	Facia
12.	Molduras
13.	Rejillas de facia
14.	Porta placa
15.	Spoiler

Interior	
65.	Cielo de toldo
66.	Luz interior
67.	Espeljo retrovisor
68.	Viseras
69.	Tablero
70.	Switch de encendido (start / stop engine)
71.	Botones de estéro
72.	Control aire acondicionado
73.	Control calefacción
74.	Control eléctrico
75.	Guantera
76.	Consola
77.	Porta vasos
78.	Encendedor
79.	Concero
80.	Palanca de velocidades
81.	Perilla palanca
82.	Botones puerta
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)
84.	Coderas
85.	Manijas de puertas (2) (4)
86.	Bocinas radio
87.	Cinturones de seguridad
88.	Banca de asiento trasero
89.	Respaldo de asiento trasero /
90.	Cabececeras (1) (2) (3) (4) <input checked="" type="checkbox"/>
91.	Alfombra
92.	Tapetes (1) (2) (3) <input checked="" type="checkbox"/>

Trasero	
16.	Medallón
17.	Lámpara stop
18.	Lámpara stop
19.	Tapo cañuela / quita puerta
20.	Emblema cañuela <input checked="" type="checkbox"/>
21.	Calaveras (2) <input checked="" type="checkbox"/>
22.	Reflejos
23.	Defensas
24.	Molduras
25.	Porta placa
26.	Camara de reversa
27.	Spoiler
28.	Escape

Motor	
93.	Alternador
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)
96.	Bandas de motor
97.	Bayoneta aceite dirección
98.	Bayoneta aceite motor
99.	Bayoneta aceite transmisión
100.	Bobina
101.	Bocina de claxon
102.	Bomba de agua
103.	Bomba de dirección hidráulica
104.	Boster de frenos
105.	Cables de freno
106.	Cárter de aceite para aceite
107.	Cárter de aceite para aceite
108.	Denso de chispas
109.	Denso
110.	Filtro gasolina
111.	Marcha
112.	Motor limpiacristales
113.	Motor ventilador
114.	Porta M.M. de aire
115.	Radiador
116.	Sistema de inyección
117.	Transmisión (STD) (AUT)
118.	Tapón aceite motor
119.	Tapón radiador
120.	Tapón depósito líquido de frenos

Lado izquierdo	
42.	Salpicadera
43.	Cuarto luz lateral
44.	Espeljo lateral
45.	Cristal aleta
46.	Puerta delantera
47.	Cristal puerta delantera
48.	Manija de puerta delantera
49.	Puerta trasera
50.	Cristal puerta trasera
51.	Manija de puerta trasera
52.	Cristal costado
53.	Estrido
54.	Molduras

General	
120.	Canastilla

Otros	
-------	--

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: <b>NO visible</b>	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <b>PLATE FULL.</b>
<b>Llaves</b> Llave de encendido <input checked="" type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> (E) Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <b>NO VISIBLE</b>	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> (Z)

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca:   
 TAG  Sí  No

**Llantas**

Ejemplo: Llantas: DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)  
 DD: **Goodyear 215/60 P80**  
 TP: **Goodyear 215/60 P80**  
 TI: **Goodyear 215/60 P80**

R:

¿Funda o cubierta?  Sí  No

DD: Delantera derecha     R: Retrorion  
 TD: Trasera derecha     TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca:  Original  Especial

Alcación  Acero

No. (1) (2) (3) (4)  
 No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca:  Original  Especial

**Observaciones**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_