



gruasforza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 29/07/2016 Hora 00:17.

No. De Reporte A060203

No. De siniestro B75834067

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca VW Tipo Golf Modelo 1991 Color Plata / Rojo

No. De Serie 16MM931988

Placas S/P

No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	1	
BATERIA	1	
BAVONET/ACEITE MOTOR	2	
CLAXON	2	
BOMBA AGUA	2	
BOMBA GASOLINA	2	
BANDAS MOTOR	2	
SISTEMA FRENSOS	2	
CABLES BULBA	2	
AIRE ACONDICIONADO	2	
COMPUTADORA MOTOR	2	
DEPOSITO LIMPIADORES	2	
DIRECCION HIDRAULICA	2	
DISTRIBUIDOR	1	
ENCENDIDO ELECTRONICO	1	
GENERADOR	1	
MARCHA	1	
MONDLOCK	1	
VENTILADOR	1	
RADIADOR	1	
TANQUE DE GASOLINA	1	
TAPON DE GASOLINA	1	
TAPON DE ACEITE	1	
TAPON RADIADOR	1	
TURBO CARGADOR	1	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	1	
ASIENTOS DELANTEROS	1	
ASIENTOS TRASEROS	1	
BORNAS	1	
STEREO CD	1	
BOLSAS DE AIRE	2	
CABECERAS	1	
CENICEROS	1	
GUANTERA	1	
CINT. DE SEGURIDAD	1	
COOERAS	1	
CONSOLA	1	
CONTROL DE AIRE ACOND	1	
DEFROSTER	1	
ENCENDEDOR	1	
ESPEJO RETROVISOR	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1	
LUZ INTERIOR	2	
LUZ STOP	2	

	SI	NO
CATALIZADOR	2	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANILLAS	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	
RADIO STEREO AM/FM	1	
RELOJ	1	
SEGUROS ELECTRICOS	1	
TABLERO	1	
TAPETES	1	
ELEVADORES ELECTRICOS	1	
VESTIDURAS	1	
VOLANTE	1	
VICERAS	1	
CAJUELA	1	
ALFOMBRA CAJUELA	1	
CABLES PASACORRIENTE	1	
TAPA CAJUELA	1	
HERRAMIENTA	1	
GATO	1	
LLAVE DE RUEDA	1	
LLANTA DE REFACCION	1	
SEÑALES DE CARRETERA	1	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	1	
COSTADOS	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	
ESTRIBO	1	
MANILLAS EXTERIORES	1	
MOLDURAS	1	
PUERTAS DELANTERAS	1	
PUERTAS TRASERAS	1	
SALPICADERA	1	
TAPONES DE RUEDAS	1	
VIDRIOS LATERALES	1	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	2	
COFRE	2	
CUARTOS DE LUZ	2	
DEFENSA DELANTERA	2	
FAROS DE HALOGENO	2	
FAROS DE NIEBLA	1	
PARABRISAS	1	
PARRILLA	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1	
PORTAPLACA	1	
CAVERAS	1	
CAJUELA	1	
DEFENSA TRASERA	1	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PORTE TRASERA		
LIMPIADORES	1	
MEDALLON	1	
PORTA PLACA	1	
SISTEMA DE ESCAPE	1	
GENERAL		
ANTENA	1	
CANASTILLA	1	
SPOILERS D Y T	1	
FUSIBLES	1	
PLACAS	1	
RINES	1	
ALARMA	1	
EXTINGUIDOR	1	
OBJETOS PERSONALES	1	
PLACA VIN	1	
LLANTAS	1	
KILOMETRAJE	1	
OTROS	1	
REDILLAS	1	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Inundada.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: El Alamo.

ELABORO

Edgar Pios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Alejandro de Horta

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Pios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Escaneado con CamScanner

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 875834067	Número de póliza: 7183020AVL	Inciso / Certificado: 0163	Placas: HZF 775A
Marca: VW	Submarca: GOLF	Tipo: —	Modelo: 1991
Nombre del ajustador: Alexandro Ruiz	Claves: M75	Fotos: 51	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 510
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° —	Nombre del interesado: Salvador González M	Celular: 3311735244	Correo electrónico: —

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Sin Plásticos de puertas Interiores

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 28/7/26 Lugar de expedición: GDL Firma del ajustador: [Firma]
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Ontoc	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Cafichento #31 Las Pintas de
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños [Firma] Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 503, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., a través de sus representantes, con la finalidad de verificar la información, administrativa, técnica y de seguros que solicite a los contratados con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en el sitio web de BBVA Seguros México S.A. de C.V. y el Aviso de Privacidad en el sitio web de BBVA México.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscritas con BBVA Seguros México S.A. de C.V. y el Grupo Financiero BBVA México.

Poliza: 71P0020A02 Fecha / certificado: 01/03/2016 Número de serie: 76mm931988
 Subseguro: Golf Tipo / cilindrada: 1991 Color: Gris
 Marca: Volkswagen Cantidad de placas: 331173544 Motor: 1.8L
 Correo electrónico: [redacted]

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario
1	Delantero			45	Interior			Otros
2	Parabrisas			46	Cable de freno			Computadora
3	Espejo lateral izquierdo			47	Espejo retrovisor			¿Es visible? ☒ No ☐
4	Cable			48	Espejo retrovisor			Observaciones: SI
5	Cable de luz			49	Tablero			Batería
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			50	Botones de estereo			¿Es visible? ☒ No ☐
7	Faro principal (izquierdo) (derecho)			51	Botones de estereo			Marca: LTH
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			52	Control aire acondicionado			Liaves
9	Emblemas			53	Control calefacción			¿Funciona? ☒ No ☐
10	Faros			54	Control eléctrico			Código de encendido ☐
11	Molduras			55	Guantero			Tarjeta de circulación
12	Resaca de faro			56	Consola			Si ☐ No ☒
13	Porta placa			57	Porta vasos			Auto estereo
14	Spóiler			58	Encendedor			Estereo Si ☐ No ☒
15	Trasero			59	Encendedor			¿Funciona? Si ☐ No ☒
16	Parabrisas			60	Palanca de velocidades			Marca: [redacted]
17	Espejo lateral izquierdo			61	Perrilla palanca			Adicionales
18	Cable			62	Botones puerta			Pantalla GPS Si ☐ No ☒
19	Cable de luz			63	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Pantalla TV Si ☐ No ☒
20	Faro principal (izquierdo) (derecho)			64	Coderas			Tarjeta GPS SD Si ☐ No ☒
21	Faro principal (izquierdo) (derecho)			65	Manijas de puertas (2) (4)			TAG Si ☐ No ☒
22	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			66	Bocinas radio			Llantas
23	Emblemas			67	Cinturones de seguridad			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
24	Faros			68	Bandas de motor			DD: [redacted]
25	Molduras			69	Bayoneta aceite dirección			TD: [redacted]
26	Resaca de faro			70	Bayoneta aceite motor			DI: [redacted]
27	Porta placa			71	Bayoneta aceite transmisión			TI: [redacted]
28	Spóiler			72	Bobina			R: [redacted]
29	Escape			73	Bocina de claxon			¿Funda o cubierta? Si ☐ No ☒
30	Lado derecho			74	Bomba de agua			DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
31	Cuarto luz lateral			75	Bomba dirección hidráulica			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda
32	Espejo lateral			76	Boster de frenos			Rines
33	Cristal aleta			77	Cables bujías			Marca: Agencie
34	Puerta delantera			78	Compresor aire acondicionado			Original Especial No (1) (2) (3) (4)
35	Cristal puerta delantera			79	Depósito de chisgueros			Aleación Acero No (1) (2) (3) (4)
36	Manija de puerta delantera			80	Distribuidor			Volante
37	Puerta trasera			81	Filtro gasolina			Marca: Agencie
38	Cristal puerta trasera			82	Marcha			Original Especial
39	Manija de puerta trasera			83	Motor limpiadores			Observaciones
40	Cristal costado			84	Motor ventilador			
41	Estribo			85	Porta filtro de aire			Objetos personales
42	Molduras			86	Radiador			
43	Lado izquierdo			87	Sistema de inyección			Adaptaciones equipo especial
44	Cuarto luz lateral			88	Transmisión (STD) (AUT)			
45	Espejo lateral			89	Tapón aceite motor			
46	Cristal aleta			90	Tapón radiador			
47	Puerta delantera			91	Tapón depósito líquido de frenos			
48	Cristal puerta delantera			92	General			
49	Manija de puerta delantera			93	Canastilla			
50	Puerta trasera			94	Alarma			
51	Cristal puerta trasera			95	Tapón de gasolina			
52	Manija de puerta trasera			96	Herramientas			
53	Cristal costado			97	Sensor de reversa			
54	Estribo			98	Quemacocos			
55	Molduras			99	Toldo			
56	Cajuela			100	Gancho de arrastre			
57	Birto de seguridad			101	Tapón gancho de arrastre			
58	Cables pasa corriente			102	Calcomanía de verificación			
59	Extinguidor			103	Tapón birlo			
60	Gato			104	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)			
61	Gato hidráulico							
62	Llave de rueda							
63	Señales de carretera							
64	Tapete cubre llanta							
65	Tapete sombrerera							

El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

orgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

citamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo y firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe