

CGAO-GOL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 17/06/26 Hora 2:00 No. De Reporte A0GB00024 No. De siniestro B70789862

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves SI No
 Transmisión Aut. Std.

Marca Chevrolet Tipo Venture Modelo 1997 Color Verde

No. De Serie 1GNDX06C7UD219268 Placas SIP No. De Motor _____

DESCRIPCIÓN	MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR		/	
BATERIA		/	
BAYONETA ACEITE MOTOR		/	
CLAXON		/	
BOMBA AGUA		/	
BOMBA GASOLINA		/	
BANDAS MOTOR		/	
SISTEMA FRENSOS		/	
CABLES BUJIA		/	
AIRE ACONDICIONADO		/	
COMPUTADORA MOTOR		/	
DEPOSITO LIMPIADORES		/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA		/	
DISTRIBUIDOR		/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		/	
GENERADOR		/	
MARCHA		/	
MONOBLOCK		/	
VENTILADOR		/	
RADIADOR		/	
TANQUE DE GASOLINA		/	
TAPON DE GASOLINA		/	
TAPON DE ACEITE		/	
TAPON RADIADOR		/	
TURBO CARGADOR		/	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	/	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ	/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS	/	
PARRILLA	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTA PLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	/	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FUSIBLES	/	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	/	
OTROS		
REDILLAS		

Grupos. D5500
Gr. VED de JESUS

NOTAS Y OBSERVACIONES

sin pertenencias

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Muzamilla Jalisco

ELABORO
Humberto

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Noe de los Angeles

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Humberto

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 370289862	Número de póliza: 85462101V0	Inciso / Certificado: L	Placas: JGV 0207
Marca: Chevrolet	Submarca: Venture	Tipo: SUV	Modelo: 1997
Nombre del ajustador: Mercos V. Roca G.	Claves: MV01G	Fotos: /	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 10%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Rocio Edith Cisneros	Celular: 353 125 52 04	Correo electrónico: des 353 125 52 04

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de solo analista al momento de la falsa declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o reducen el monto de las obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 19/6/16 Lugar de expedición: Meximilita, Jalisco
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Pension M. A.	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): AV. prol. 5 de Mayo # 781 A
Número de pase:	SAN JUAN OCOTEA ZAPOPIEN, JALISCO

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: Rocio Edith Cisneros
Indemnización de daños: X	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 513, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 México, recabamos sus datos personales con la finalidad de verificar su identidad, administrar el pago y de seguimiento a los productos y servicios que solicita o contrata con nosotros. Consulte el Aviso de Privacidad en www.bbva.com.mx o en nuestra página de internet www.bbva.com.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscritas con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Marca: **Chevrolet** Submarca: **Venture** Tipo / cilindrada: **6** Modelo: **1999** Color: **Verde**
 Placas: **76V0284** Cantidad de placas: **X** (1) Kilometraje: **Gasolina**
 Fecha: **17** Mes: **6** Año: **2006** Cédula: **3531255204**
 Nombre del interesado: **Rocio Edith Gonzalez Olea** Correo electrónico: **3531255204**
 X Asegurado Afectado no

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantera

1	Parabrisas		
2	Brasos de limpiadores		
3	Plumas limpiadores		
4	Contra		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birlo de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extintor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estérno		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de cláxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chispueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí No
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí No
Marca:

Llaves
Llave de encendido Normal
¿Funciona? Sí No
Cantidad: Código de encendido
Tarjeta

Auto estéreo
Estéreo Sí No
¿Funciona? Sí No
Marca:

Tarjeta de circulación
 Sí No

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: _____
TD: _____
DI: **ORIGINAL**
TI: _____
R: **NO, No tiene gato ni**
Re: **Rebación**
¿Fundas o cubiertas? Sí No
DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: _____

Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____

Original Especial

Observaciones

Vehículo con daño
Frenk y susp. Delantera
Placas objetos personales N/A
No

Adaptaciones equipo especial

No

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Olorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado: **Rocio Edith Gonzalez Olea**

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Rocio Edith Gonzalez Olea**

Nombre y firma del ajustador que recibe: _____

Razón social de la grúa: _____

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: _____