

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOXUCAN ☐ TRASLADO(PROV): _____

G-FORZA OP-ARTURO ROMERO H

MARCA: <u>GM</u>	TIPO: <u>SUBURKAN</u>
VIN: <u>1GNSK8C1ER584798</u>	PLACA: <u>51P</u>
SINIESTRO: <u>B71813768</u>	ASEGURADORA: <u>BVA</u>
FECHA: <u>14-07-26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2015</u>

A013-0453

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: QUEMADOS

ELABORA <u>José Hdz P</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Arturo Romero</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>José Hdz P</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

25-06-26

04:10

Aviso de Privacidad

A Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro B31813360	Póliza 8366210C16	Inciso / certificado 1	Número de serie 1A5SKBKCIFR58498
Marca CIM	Submarca SUBORBAN	Tipo / cilindraje 6	Modelo 2015
Lugar CRUCERO	Fecha (Día) 25 Mes 06 Año 2026	Placas UWD4BH	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a Asegurado ☒ Afectado no ☐	Nombre del interesado Juan Carlos Canabal Encolugo	Celular 5610213918	Correo electrónico jcanabal26@yahoo.com.mx

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Repillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lampara stop		
19	Tapas cañuela / quita puerta		
20	Emblema cañuela		
21	Calaveras (1) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuanto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estrizo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuanto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estrizo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela		
56	Barrido de seguridad		
57	Cables pape corriente		
58	Extintor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapas sombrerera		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisqueros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birla		
131	Tapón [] Centro de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Observaciones: 	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: KIRKLAND
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad: 1	 Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
 Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: AGENCIA	 Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca:
TAG ☐ Sí ☒ No ☐	

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4) DD: PIRELLI SCORION 235/55 R20 3/4 TD: PIRELLI SCORION 235/55 R20 3/4 DI: PIRELLI SCORION 235/55 R20 3/4 TI: FORLEAND 235/55 R20 3/4 R:	¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No ☐ DD: Delantera derecha TD: Trasera derecha DI: Delantera izquierda TI: Trasera izquierda R: Refacción
--	--

Rines

Marca: AGENCIA Original ☐ Especial ☐ Aluminio ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) ☒ No. (1) (2) (3) ☒
---	--

Volante

Marca: AGENCIA Original ☐ Especial ☐

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Juan Carlos Canabal Encolugo
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Juan Carlos Canabal Encolugo
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

EDUARDO A. Hdez GARCIA
Nombre y firma del ajustador que recibe

BRUNO HALLONES
Razón social de la grúa

Fernando Padilla
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Valuación de Pérdida Total

29 VERDE

Seguros

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS																					
24/06/2026		25/06/2026		27/06/2026																									
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO																					
B71813768		2652761334		UWD438H		☒ ASEG ☐ TERC.		CHEVROLET																					
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS																					
01/01/20		NEGRO		LTZ		☐ 0 ☐ 1. ☒ 2.		5																					
								6																					
								IGNSK8KC1FR584798																					
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA																					
IMPORTADO		N/A				☐ SI. ☒ NO.		8366210C16																					
								00001																					
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A AC ☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☒ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA																													
1.- VALOR INDEMNIZADO					TABLA DE VALORES COMERCIALES																								
☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA 384.600.00					<table border="1"> <tr> <td>GUIA</td> <td>EBC</td> <td>AUTOMETRICA</td> <td>CONDICIONES</td> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>JUNIO</td> <td>JUNIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAG.</td> <td>127</td> <td>DIGITAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>370.300.00</td> <td>384.600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>64.85 %</td> <td>62.44 %</td> <td>0.00 %</td> </tr> </table>					GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES	MES	JUNIO	JUNIO		PAG.	127	DIGITAL		VALOR	370.300.00	384.600.00		% DAÑOS	64.85 %	62.44 %	0.00 %
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES																										
MES	JUNIO	JUNIO																											
PAG.	127	DIGITAL																											
VALOR	370.300.00	384.600.00																											
% DAÑOS	64.85 %	62.44 %	0.00 %																										
2.- DAÑOS																													
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL					7090.69																								
* REFACCIONES DE HP INICIALES					78236.53																								
* MANO DE OBRA INICIAL					0																								
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES					154830.21																								
TOTAL DAÑOS					240.157.43																								
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																													
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES																													
0.00																													
4.- DEDUCCIONES																													
* MOTOR NO ACREDITADO																													
0.00																													
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIG INALES ☐ COPIAS ☐																													
0.00																													
5.- DEMERITOS																													
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%																													
19,230.00																													
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%																													
0.00																													
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES																													
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO																													
259.387.43																													
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																													
* VALOR DE SALVAMENTO																													
125.212.57																													
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%																													
6.260.63																													
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL																													
118.951.94																													
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO																													

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR

IMPORTADO

PLACA VIN

Se Anexa Foto IGNSK8KC1FR584798

PARED DE FUEGO

Se Anexa Foto

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO P.T.