

# CCAO-GDL

## CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 22-6-2010 Hora 10:00 No. De Reporte A04 B 0038 No. De siniestro B71340044

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves SI  No   
 Transmisión Aut.  Std.

Marca GM Tipo SIERA Modelo 2008 Color PLATEADA

No. De Serie 1GTEC4C482182817 Placas  No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENS	/	
CABLES BUJÍA	/	
AIRE ACONDICINADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	<u>n/v</u>	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	<u>DAÑO</u>	
RADIADOR	<u>DAÑO</u>	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	<u>n/a</u>	
BOCINAS	<u>n/v</u>	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR		/
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ		/
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA		/
CABLES PASACORRIENTE		/
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA		/
GATO		/
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA		/

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	<u>n/a</u>	
COSTADOS	<u>DAÑO</u>	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	<u>DAÑO</u>	
PUERTAS TRASERAS	<u>---</u>	
SALPICADERA	<u>DAÑO</u>	
TAPONES DE RUEDAS		/
VIDRIOS LATERALES	/	


FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	<u>DAÑO</u>	
CUARTOS DE LUZ	<u>DAÑO</u>	
DEFENSA DELANTERA	<u>DAÑO</u>	
FAROS DE HALOGENO	<u>DAÑO</u>	
FAROS DE NIEBLA	<u>DAÑO</u>	
PARABRISAS	<u>DAÑO</u>	
PARRILLA	<u>DAÑO</u>	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA		/
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES		/
MEDALLON	/	
PORTA PLACA		/
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	/	
CANASTILLA		/
SPOILERS D Y T		/
FUSIBLES	/	
PLACAS		/
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR		/
OBJETOS PERSONALES		/
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE		
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES  
COMPUTADORA NO VISIBILE  
DAÑO FRONTAL


ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

**ELABORO**  


NOMBRE Y FIRMA

**ENTREGO**  


NOMBRE Y FIRMA

**RECIBIO**  


NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

V-345  
Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B71340004	Número de póliza: ECS021095X	Inciso / Certificado: 000001	Placas: JX0706B
Marca: GM	Submarca: SIERRA	Tipo: PICKUP	Modelo: 2008
Nombre del ajustador: CHRISTIAN BOAER FLORES HAZUN	Claves: M-92	Fotos: SI	Aplica deducible: NO. Y SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> \$ <u>ARICA</u>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: FRANCISCO PÉREZ VARGAS	Celular: 3320540651	Correo electrónico:

**IMPORTANTE**


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: 1) PARRISAS 2) 2 SARDILLAS 3) COFRE 4) MARCHO  
5) BARRAS DE ALTO VOLTAJE 6) TUBERÍA DE AGUA CALIENTE 7) TUBERÍA DE AGUA FRÍA 8) BARRAS DE ALTO VOLTAJE 9) BARRAS DE ALTO VOLTAJE 10) BARRAS DE ALTO VOLTAJE  
CONSECUENCIA

**Daños preexistentes**



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u>	Fecha de expedición: <u>21/06/2016</u> Lugar de expedición: <u>POTREITO, TLAHUACO</u>
---	--

<b>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)</b>	
Nombre del taller: <u>AUTO ONLINE</u>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>POTREITO # 31 / LAS PINTITAS / J.M.</u>
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación**. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

<p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p><b>Indemnización de daños</b></p> <p><u>[Firma]</u> Nombre y firma del interesado</p>	<p><b>Asignación de taller</b></p> <p>Nombre y firma del interesado</p>

**Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?**  
[tencionclientes.mx@bbva.com](mailto:tencionclientes.mx@bbva.com)  
 Centro nacional de atención a clientes  
 Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003  
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el establecimiento celebrará con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de serie: **B71340064** Marca: **GM** Modelo: **CRUZERO**

Placa: **BCS6210G9SX** Tipo: **PITUL UP** Año: **2008**

Fecha de entrega: **21/06/2016** Valor: **JX07065**

Nombre del asegurado: **FRANCISCO PEDER VARGAS**

**No. Inventario Sí No No. Inventario Sí No**

**Delantero**

1	Parabrisas	/
2	Brazos de limpiadores	/
3	Plumas limpiadoras	/
4	Cofre	/
5	Cuartos de luz	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/
7	Focos [Halógeno] [Xenón] [LED]	/
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/
9	Parrilla	/
10	Emblemas	/
11	Facia	/
12	Molduras	/
13	Repillas de facia	/
14	Porta placa	/
15	Spoiler	/

**Interior**

65	Cielo de toldo	/
66	Luz interior	/
67	Espajo retrovisor	/
68	Viseras	/
69	Tablero	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/
71	Botones de estérreo	/
72	Control aire acondicionado	/
73	Control calefacción	/
74	Control eléctrico	/
75	Guantero	/
76	Consola	/
77	Porta vasos	/
78	Encendedor	/
79	Concero	/
80	Palanca de velocidades	/
81	Perilla palanca	/
82	Botones puerta	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
84	Cofretras	/
85	Manijas de puertas (2)	/
86	Bocinas radio	/
87	Cinturones de seguridad	/
88	Banca de asiento trasero	/
89	Respaldo de asiento trasero	/
90	Caleceras (1) (2) (3)	/
91	Alfombra	/
92	Tapetes (1) (2) (3)	/

**Otros**

**Computadora**  
¿Es visible?  Sí  No  
Observaciones:

**Batería**  
¿Es visible?  Sí  No  
Marca:

**Llaves**  
Llave de encendido  Sí  No  
¿Funciona?  Sí  No  
Cantidad:  Tarjeta

**Tipo de llaves**  
Normal   
Código de encendido   
Tarjeta

**Auto estérreo**  
Estéreo  Sí  No  
¿Funciona?  Sí  No  
Marca:

**Tarjeta de circulación**  
Sí  No

**Trasero**

16	Medallón	/
17	Limpiadores	/
18	Lámpara stop	/
19	Tapa caudala / quita puerta	/
20	Emblemas caudala	/
21	Calavera (2)	/
22	Reflejanter	/
23	Defensas	/
24	Molduras	/
25	Porta placa	/
26	Cámara de reversa	/
27	Spoiler	/
28	Escape	/

**Motor**

93	Alternador	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
96	Bandas de motor	/
97	Rayoneta aceite dirección	/
98	Rayoneta aceite motor	/
99	Rayoneta aceite transmisión	/
100	Botena	/
101	Bocina de claxon	/
102	Bomba de agua	/
103	Bomba dirección hidráulica	/
104	Boster de frenos	/
105	Cables bujías	/
106	Compresor aire acondicionado	/
107	Depósito de chisqueteros	/
108	Distribuidor	/
109	Filtro gasolina	/
110	Marcha	/
111	Motor limpiadores	/
112	Motor ventilador	/
113	Porta filtro de aire	/
114	Radiador	/
115	Sistema de inyección	/
116	Transmisión (STD) (AUT)	/
117	Tapón aceite motor	/
118	Tapón radiador	/
119	Tapón depósito líquido de frenos	/

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS  Sí  No  Marca: **A**  
 TAG  Sí  No

**Llantas** **Vite**

Ejemplo: Llantas OE Goodyear GPS 195/65/14 (34 1/2 140) **1 1/2**

DD: **1 1/2**  
 TD: **1 1/2**  
 DI: **1 1/2**  
 TI: **1 1/2**  
 R: **1 1/2**

¿Funda o cubierta?  Sí  No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda  Reflección  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Lado derecho**

29	Selpicadera	/
30	Cuarto luz lateral	/
31	Espajo lateral	/
32	Cristal aleta	/
33	Puerta delantera	/
34	Cristal puerta delantera	/
35	Manija de puerta delantera	/
36	Puerta trasera	/
37	Cristal puerta trasera	/
38	Manija de puerta trasera	/
39	Cristal costado	/
40	Estribo	/
41	Molduras	/

**General**

120	Canastilla	/
121	Alarma	/
122	Tapón de gasolina	/
123	Herramientas	/
124	Sensor de reversa	/
125	Quemacocos	/
126	Toldo	/
127	Gancho de arrastre	/
128	Tapón gancho de arrastre	/
129	Calcomanía de verificación	/
130	Tapón birlo	/
131	Tapón [ ] Centro [ ] de rueda (1) (2) (3) (4)	/

**Marca: GM**

Original  Especial  No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero  No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: **GM**  
 Original  Especial

**Observaciones**  
**N/P**

**Objetos personales**  
**N/P**

**Adaptaciones equipo especial**  
**N/P**

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado: **[Firma]**

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, por favor, **evitar molestias**, y que estos **no serán reponidos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **mantener los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **[Firma]**  
 Nombre y firma del ajustador que recibe: **[Firma]**  
 Razón social de la grúa: **FENSA**  
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **AHPH**