

CCAO-GOL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 30-07-20 Hora 3:00

No. De Reporte 10630207

No. De siniestro B7562362

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Honda Tipo Accord Modelo 2000 Color Cafe

No. De Serie THGCG56718414542 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN

MOTOR SI NO

ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐
CABLES BUJIA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

SI NO

MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA SI NO

LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐

OTROS
REDILLAS

NOTAS Y OBSERVACIONES

Sin
objetos personales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

ELABORO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

RIFACU
21/07/20

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75625363	Número de póliza: 8956210J2V	Inciso / Certificado: 001	Placas: JKUB179
Marca: HONDA	Submarca: ACCORD	Tipo: SEDAN	Modelo: 2000
Nombre del ajustador: JESUS PINAL M-171		Fotos: OK	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ NIA
Atención a: ☒ Asegurado ☒ Afectado N° R1	Nombre del interesado: JOSE LUIS GARCIA VENEGAS	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 27/07/2026 Lugar de expedición: ZAROTCANEX, JAL. Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. EL POTRERITOS #31 COL. LAS PINTAS
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

X JOSE LUIS Nombre y firma del interesado	
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños X JOSE LUIS Nombre y firma del interesado	Asignación de taller <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba los datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestros sucursales y en www.bbva.mx.
La presente información es fórmula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de sinistro 895625363	Póliza 8956210127	Inciso / certificado 001	Número de serie 1HGCG567XR1L4542
Marca HONDA	Submarca ACCORD	Tipo / Cilindraje SEDAN	Modelo 2006
Lugar ZAPOTLANDO, JALISCO	Fecha 27/10/2026	Placas JKUB12A	Color CAFE
Atención a ☐ Asegurado ☒ Afectado no PL	Nombre del interesado JOSE LUIS GARCIA VENECAS	Celular N/A	Correo electrónico N/A

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	☒		67	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4	Cofre	☒		68	Viseras	☒			
5	Cuartos de luz	☒		69	Tablero	☒			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71	Botones de estéreo	☒			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒			
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒		 Llaves	 Tipo de llaves
10	Emblemas	☒		74	Control eléctrico	☒		Llave de encendido	Normal ☒
11	Facia	☒		75	Guantera	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
12	Molduras	☒		76	Consola	☒		Cantidad:	Tarjeta ☐
13	Rejillas de facia	☒		77	Porta vasos	☒			
14	Porta placa	☒		78	Encendedor	☒		 Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
15	Spoiler	☒		79	Cenicero	☒		Estéreo ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
Trasero				Motor				Adicionales	
16	Medallón	☒		80	Palanca de velocidades	☒		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No
17	Limpiadores	☒		81	Perilla palanca	☒		Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca:
18	Lampara stop	☒		82	Botones puerta	☒		TAG ☒ Sí ☐ No	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒			
20	Emblema cajuela	☒		84	Coderas	☒			
21	Calaveras (2) (4)	☒		85	Manijas de puertas (2)	☒			
22	Reflejos	☒		86	Rocinas radio	☒			
23	Defensa	☒		87	Cinturones de seguridad	☒			
24	Molduras	☒		88	Banca de asiento trasero	☒			
25	Porta placa	☒		89	Respaldo de asiento trasero	☒			
26	Cámara de reversa	☒		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒			
27	Spoiler	☒		91	Alfombra	☒			
28	Escape	☒		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒			
Lado derecho				General				Llantas	
29	Salpicadera	☒		93	Alternador	☒		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	Vida
30	Cuarto luz lateral	☒		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		DD:	
31	Espejo lateral	☒		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		TD:	
32	Cristal aleta	☒		96	Bancas de motor	☒		DI:	
33	Puerta delantera	☒		97	Bayoneta aceite (derecho)	☒		TI:	
34	Cristal puerta delantera	☒		98	Bayoneta aceite (izquierdo)	☒		R:	
35	Manija de puerta delantera	☒		99	Bayoneta aceite (central)	☒		¿Funda o cubierta? ☒ Sí ☐ No	
36	Puerta trasera	☒		100	Bombina de claxon	☒		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37	Cristal puerta trasera	☒		101	Bomba de agua	☒		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38	Manija de puerta trasera	☒		102	Bomba de dirección hidráulica	☒			
39	Cristal costado	☒		103	Botones frenos	☒			
40	Estribo	☒		104	Cables bujías	☒			
41	Molduras	☒		105	Cables bujías	☒			
Lado izquierdo				Volante				Observaciones	
42	Salpicadera	☒		106	Cables bujías	☒			
43	Cuarto luz lateral	☒		107	Carbón activo	☒			
44	Espejo lateral	☒		108	Carbón activo	☒			
45	Cristal aleta	☒		109	Filtro gasolina	☒			
46	Puerta delantera	☒		110	Marcha	☒			
47	Cristal puerta delantera	☒		111	Motor limpiadores	☒			
48	Manija de puerta delantera	☒		112	Motor ventilador	☒			
49	Puerta trasera	☒		113	Porta filtro de aire	☒			
50	Cristal puerta trasera	☒		114	Radiador	☒			
51	Manija de puerta trasera	☒		115	Sistema de inyección	☒			
52	Cristal costado	☒		116	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
53	Estribo	☒		117	Tapón aceite motor	☒			
54	Molduras	☒		118	Tapón radiador	☒			
Cajuela				Objetos personales				Adaptaciones equipo especial	
55	Alfombra cartón cajuela	☒		119	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
56	Birlo de seguridad	☒		120	Canastilla	☒			
57	Birlo de seguridad	☒		121	Alarma	☒			
58	Cables pasa corriente	☒		122	Tapón de gasolina	☒			
59	Extintor	☒		123	Herramientas	☒			
60	Gato	☒		124	Sensor de reversa	☒			
61	Gato hidráulico	☒		125	Quemacocos	☒			
62	Señales de carretera	☒		126	Toldo	☒			
63	Tapete cubre llanta	☒		127	Gancho de arrastre	☒			
64	Tapa sombrerera	☒		128	Tapón gancho de arrastre	☒			
				129	Calcomanía de verificación	☒			
				130	Tapón birlo	☒			
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, y que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustado que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe