

MARCA: Honda TIPO: Accord
 VIN: 1HGCPZ681BA900129 PLACA: 51P

SINIESTRO: 69395963
 OPERADOR: Miguel Rojas
 FECHA: 27/ Junio / 2026
 COLOR: Blanco AÑO: 2011

FORZA

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION	X		

BBUA

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		


PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA			
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES:

ELABORA Miguel Lopez NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Miguel Lopez NOMBRE Y FIRMA
---	-------------------------------	--

salvamentos



CONO: 64 Blanco
FECHA: 05/06/86
HORA DE INGRESO: 19:33



CONSTANCIA DE RESGUARDO DE ARTICULOS PERSONALES NA, EN CVI.

Siendo las 20:00 horas del día 05 de 06 del 86
en el Centro de Valuación Integral, ubicado en la calle poniente 128 No. 667, Col. Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, que el vehículo que a continuación se describe:
Marca Honda Tipo Acord Modelo 2011 Color Blanca
con número de placas L9A170C y número de siniestro B69395963
a efecto de garantizar que la unidad mencionada, se recibe con los siguientes artículos en la revisión:
en presencia del Sr. Carlos Calderon operador de la grúa No. 08
con número de placas 97LCRC de la empresa RADA lo siguiente

EN LA REVISIÓN SE DETECTARON LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD

Artículo	Marca	Descripción
1	N/A	1 Rotortubo DP GM EN
1	Silicon	1 Jugo de Silicon EN Certucho
1	N/A	1 Parte celular
1	N/A	1 Nivel Blanca
/		

Observaciones:

Multiasistencia, recibe la unidad con los artículos descritos, reservándose el derecho de reclamar a la empresa responsable del traslado, la reparación del daño económico sufrido.

Carlos A Calderon
Nombre y firma del operador de Grúa

Juan Martínez Vargas
Nombre y firma TSP

Fotos: Donia

Función de Pérdida Total
AVCCO

INVENTARIO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXPTIRNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
B69395963		05/06/2026		12/06/2026					
MODELO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
01/01/20		2652655775		LSH176C		<input checked="" type="checkbox"/> ASEG <input type="checkbox"/> TERC		HONDA ACCORD EX AUT	
BLANCO		VERSION		CANTIDAD PLACAS		PUERTAS		N CILINDROS	
EX		EX		0		4		4	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV		POLIZA	
0000		N/A		159325		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		84562105K1	
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/C		<input type="checkbox"/> STANDARD		<input type="checkbox"/> RECUP ROBO		<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA		<input type="checkbox"/> FRONTERIZO	
<input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO		<input type="checkbox"/> ABANDONO		<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO		<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL		<input type="checkbox"/> GARANTIA	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.- VALOR INDEMNIZADO		<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA		113,400.00		<input type="checkbox"/> LEGALIZADO		<input type="checkbox"/> IMPORTADO	
<input checked="" type="checkbox"/> 2.- DAÑOS		MANO DE OBRA DE HP INICIAL		7844.73		<input type="checkbox"/> AGENCIA			
		REFACCIONES DE HP INICIALES		26877.12					
		MANO DE OBRA INICIAL		2000					
		REFACCIONES MECANICAS INICIALES		29112.96					
		TOTAL DAÑOS		65,834.81					
		3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC)		0.00					
		TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES		0.00					
		4.- DEDUCCIONES		0.00					
		MOTOR NO ACREDITADO		0.00					
		TENENCIAS <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>		0.00					
		5.- DEMERITOS		5,670.00					
		* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%		0.00					
		* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%		0.00					
		6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES		71,504.81					
		* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO		41,895.19					
		7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)		2,094.76					
		* VALOR DE SALVAMENTO		39,800.43					
		* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%							
		* VALOR DE SALVAMENTO FINAL							
		* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO							

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIDA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	ABRIL, JUN		
PAG.	163		
VALOR	113,400.00		
% DAÑOS	58.06 %		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/OPERARIOS DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON PUERROS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC
CUENTA CON UNA LLAVE CONTROL LLANTA DE REFACCION GATO Y LLAVE DE RUEDAS

NUMERO DE MOTOR		0000	
PLACA V.I.N		1HGCP2681BA900129	
PARIED DE FUEGO			

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO
 ATENTAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DEL GADILLO MIER
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T.