

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

Fecha 29/7/26 Hora 10:00

No. De Reporte AGB0205

No. De siniestro B75551963

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBUA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Honda Tipo Accord Modelo 2015 Color negro

No. De Serie 1HGCRCF36FA250878 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUJIA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AM/FM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS	☒	☐
REDILLAS	☒	☐

NOTAS Y OBSERVACIONES

Suspension con daño
Grabe wjo
bolsas trunadas

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Trasladado San Miguel de
huentitan

ELABORO

Aldo Acuer

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

G. 127039

Oli. Alejandro Ruiz

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75551963	Número de póliza: 8956210KTZ	Inciso / Certificado: 01	Placas: HUT969A
Marca: Honda	Submarca: Accord	Tipo: Sedan	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: Cesar Reyes Ortiz	Claves: M84	Fotos: Si	Aplica deducible: ☐ SI ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Juan Sandoval	Celular: 322999396	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que haya sido pagados por este, en caso de no encontrarse vigente la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Costado Izq. Daños mecánicos

Frontal

Trasero

Puerta Izq. Daños mecánicos

Lado derecho

Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Maneta, Riny, susp. tras Izq. Eje Izq.**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o fraude, así como la falsedad o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado derecho

Frontal

Trasero

Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 26/07/26 Lugar de expedición: 3ra. Jsl. Firma del ajustador: M84
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto online Número de pase: 5652365927	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): El Potrero 70 #31 Las Pintas

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: _____	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro, en el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, apoyarte y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas y contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en nuestra página de Internet www.bbva.mx

La presente información es fórmula de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las disposiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene contratado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Placa: 87SSS1963	Poliza: 89562/OKJF	Modelo: Accord	Marca: Honda
Submarca: Accord	Color: Rojo	Modelo: 2015	Color: Rojo
Fecha: 26.07.2026	Placa: HUT969A	Modelo: 2015	Color: Rojo
Nombre del interesado: Sandoval	Identificación: 5329499396	Modelo: 2015	Color: Rojo

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de fondo	/	
2	Brackets de limpiadores	/		66	Luz interior	/	
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/	
4	Cable	/		68	Vitrinas	/	
5	Cuentas de luz	/		69	Tablero	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
7	Foco [Halógeno] [Xenón] [LED]	/		71	Botones de estereo	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/	
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/	
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/	
11	Facia	/		75	Guantero	/	
12	Molduras	/		76	Consola	/	
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/	
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/	
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/	
Trasero				Motor			
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/	
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/	
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/	
21	Calaveras (2) (4)	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/	
22	Reflejos	/		86	Bocinas radio	/	
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/	
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/	
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/	
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
27	Spoiler	/		91	Alfombra	/	
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	
Lado derecho				General			
29	Salpicadera	/		120	Canastilla	/	
30	Cuarto luz lateral	/		121	Alarma	/	
31	Espejo lateral	/		122	Tapón de gasolina	/	
32	Cristal aleta	/		123	Herramientas	/	
33	Puerta delantera	/		124	Sensor de reversa	/	
34	Cristal puerta delantera	/		125	Quemacocos	/	
35	Manija de puerta delantera	/		126	Toldo	/	
36	Puerta trasera	/		127	Gancho de arrastre	/	
37	Cristal puerta trasera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/	
38	Manija de puerta trasera	/		129	Calcomanía de verificación	/	
39	Cristal costado	/		130	Tapón bulto	/	
40	Estribo	/		131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	/	
41	Molduras	/					
Lado izquierdo				Observaciones			
42	Salpicadera	/					
43	Cuarto luz lateral	/					
44	Espejo lateral	/					
45	Cristal aleta	/					
46	Puerta delantera	/		Objetos personales			
47	Cristal puerta delantera	/					
48	Manija de puerta delantera	/					
49	Puerta trasera	/					
50	Cristal puerta trasera	/		Adaptaciones equipo especial			
51	Manija de puerta trasera	/					
52	Cristal costado	/					
53	Estribo	/					
54	Molduras	/					
Cajuela							
55	Alfombra cartón cajuela	/					
56	Birlo de seguridad	/					
57	Cables pasa corriente	/					
58	Extinguidor	/					
59	Gato	/					
60	Gato hidráulico	/					
61	Llave de rueda	/					
62	Señales de carretera	/					
63	Tapete cubre llanta	/					
64	Tapa sombrerera	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe