

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B76734861	Número de póliza: 8356210SGY	Inciso / Certificado: 1	Placas: GVV958F
Marca: Honda	Submarca: Civic	Tipo: EX	Modelo: 2004
Nombre del ajustador: Meator	Claves: Buena Vista ROSA	Fotos: 51	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 3255
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Jessica Denis Diaz	Celular: 461060015	Correo electrónico: Jessica-denis.diaz@latmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Daños por inundación nivel 3 / inundación**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1. Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2. Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 4-8-26 Lugar de expedición: celaya Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto online Número de pase: Posible PT Evidente	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Ullas Asociados Carr Oro - celaya
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Indemnización de daños: Jessica Denis Diaz Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
--	---	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **000 00 00 00** Afectados: **000 00 00 00**



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de registro	15-6737861	Póliza	8356210SGY	Inciso / certificado	1	Número de serie	1H6ES16574L907448		
Marca	Honda	Submarca	Quic	Tipo / cilindraje	1x	Modelo	2004	Color	Gris
Lugar	Celaya	Fecha	4 de Agosto	Placa	26 SPICAS	Cantidad de placas	1	Kilometraje	No enciende
Atención a:	Nombre del interesado: Yessica Dims Diaz Navarro 46/706045								
☒ Asegurado ☐ Afectado no.									

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				LTH
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Liaves	Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
11.	Facia			75.	Guantero			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Marca:
12.	Molduras			76.	Consola			Marca: Honda	
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Adicionales	
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca: ☒ X
Trasero				80.	Palanca de velocidades			TAG ☐ Sí ☒ No	
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Llantas	
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DD: Marshall	(3/4) 1/2
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			TD: Marshall	1/2
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2)			DI: Marshall	1/2
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			TI: Marshall	1/2
22.	Reflejos			87.	Cinturones de seguridad			R: Marshall	1/2
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			¿Fundó o cubrió? ☐ Sí ☒ No	
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra			Rines	
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			Marca: Honda	
28.	Escape			Motor				Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Lado derecho				93.	Alternador			Aleación Aro	No. (1) (2) (3) (4)
29.	Salpicadera			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Volante	
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Marca: Honda	
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			Original Especial	
32.	Cristal aleta			97.	Bayoneta aceite dirección			Observaciones	
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor				
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión				
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina				
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de claxon				
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua				
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica				
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos				
40.	Estríbo			105.	Cables bujías				
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros				
42.	Salpicadera			108.	Distribuidor				
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina				
44.	Espejo lateral			110.	Marcha				
45.	Cristal aleta			111.	Motor limpiadores				
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador				
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador				
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor				
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador				
53.	Estríbo			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
54.	Molduras			General				Objetos personales	
Cajuela				120.	Canastilla			Sin objetos personales	
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma				
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina				
57.	Cables pasa corriente			123.	Herramientas				
58.	Extinguidor			124.	Sensor de reversa				
59.	Gato			125.	Quemacocos				
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo				
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre				
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación				
64.	Tapa embredera			130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón Centro				

12.	Molduras	
13.	Reillas de fascia	
14.	Porta placa	
15.	Spoiler	

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejantes	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Especio lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Especio lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extinguidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

76.	Consola	
77.	Porta vasos	
78.	Encendedor	
79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Penilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banka de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Booster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisqueros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	

Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: <u>Honda</u>	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒
---	---

Adicionales	
Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No
Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca: <u>X</u>
TAG ☒ Sí ☐ No	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4) (1/4)	
DD: <u>Marshall 185/65/14</u>	<u>1/2</u>
TD: <u>Marshall 185/65/14</u>	<u>1/2</u>
DI: <u>Marshall 185/65/14</u>	<u>1/2</u>
TI: <u>Marshall 185/65/14</u>	<u>1/2</u>
R: <u>temporary</u>	<u>1/2</u>
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
R: Refacción	

Rines
Marca: <u>Honda</u>
Original ☒ Especial ☐
Aleación ☒ Acero ☐
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: <u>Honda</u>
Original ☒ Especial ☐

Observaciones
<u>/</u>

Objetos personales
<u>Sin objetos personales</u>

Adaptaciones equipo especial
<u>/</u>

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos reconocer tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

yesenia Denis Diaz Llanos Néctor Acosta

Grúa en Dom Cita
S-8-26 9:00 Am.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUA: Aramburo
FCIRZA

INVENTARIO VEHICULO

A07:00188

PLACAS: 96-LE-013

100811

MARCA: Honda
VIN: 1HGE516574L902448

TIPO: Civic
PLACA: 5/p

SINIESTRO: 376737867
OPERADOR: Oscar Garcia
FECHA: 05/08/26
COLOR: plata AÑO: 2004

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X	No Visible	
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X	No Visible	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X	X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X	X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X	X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X	No Visible	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X	No Visible	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X	X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X	X	
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X	X	
SEGUROS ELECTRICOS	X	X	
TABLERO	X	X	
TAPETES	X	X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X	X	
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X	X	
BALASTRAS	X	X	
BULBOS	X	X	
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X	X	
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X	X	
PORTAPLACA	X	X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		X
CAJUELA	X		X
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X	X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X	X	
FUSIBLES	X	X	
PLACAS	X	X	
RINES	X	X	
ALARMA	X	X	
EXTINGUIDOR	X	X	
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X	X	
CANASTILLA	X	X	
ADAPTACION	X	X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Fernando A. NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA: Oscar Garcia NOMBRE Y FIRMA
RECIBE: Fernando A. NOMBRE Y FIRMA