ADGBO 522

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4613

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Honda TIPO: Civic
VIN: 1HGFA15958L905650 PLACA: SIP
SINIESTRO: B83547760 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 5/10/26 COLOR: Plata AÑO: 2007

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON			X
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Medallon Roto
Llantas con daño Cuarta
Rueda del y con tuercas
Parabrisas con daño

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Aldo Acars		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

AOGB0522

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

4

Aviso de Privacidad

[illegible] BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, [illegible] recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B8358 7760	Póliza: 8766 2103 H6	Inciso / certificado: 000001		Número de serie	
Marca: Honda	Submarca: Civic	Tipo / cilindraje: Sedan	Modelo: 2017	Color: Negro	
Lugar	Fecha: Día / Mes / Año	Placas: HJU089A	Cantidad de placas: (0) (1)	Kilometraje	Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado		Celular	Correo electrónico	

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7	Focos: ☐ Halógeno ☑ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla	✓	
10	Emblemas	✓	
11	Facia	✓	
12	Molduras	✓	
13	Rejillas de facia	✓	
14	Porta placa		✓
15	Spoiler		✓

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16	Medallón	✓	
17	Limpiadores		✓
18	Lámpara stop		✓
19	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2) (4)		✓
22	Reflejantes		✓
23	Defensa		✓
24	Molduras		✓
25	Porta placa		✓
26	Cámara de reversa	✓	
27	Spoiler		✓
28	Escape	✓	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29	Salpicadera	✓	
30	Cuarto luz lateral	✓	
31	Espejo lateral	✓	
32	Cristal aleta	✓	
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Puerta trasera	✓	
37	Cristal puerta trasera	✓	
38	Manija de puerta trasera	✓	
39	Cristal costado	✓	
40	Estribo	✓	
41	Molduras	✓	

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42	Salpicadera	✓	
43	Cuarto luz lateral	✓	
44	Espejo lateral	✓	
45	Cristal aleta	✓	
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado	✓	
53	Estribo	✓	
54	Molduras	✓	

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55	Alfombra cartón cajuela		✓
56	Birlo de seguridad		✓
57	Cables pasa corriente		✓
58	Extinguidor		✓
59	Gato		✓
60	Gato hidráulico		✓
61	Llave de rueda		✓
62	Señales de carretera		✓
63	Tapete cubre llanta		✓
64	Tapa cortacarrera		✓

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estéreo	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico	✓	
75	Guantera	✓	
76	Consola	✓	
77	Porta vasos	✓	
78	Encendedor	✓	
79	Cenicero	✓	
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas		✓
85	Manijas de puertas (2) (4)		✓
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93	Alternador	✓	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Bandas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Bobina	✓	
101	Bocina de cláxon	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Boster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de chisgueteros	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Porta filtro de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador	✓	
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	

General

No.	Inventario	Sí	No
120	Canastilla		✓
121	Alarma	✓	
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas	✓	
124	Sensor de reversa	✓	
125	Quemacocos		✓
126	Toldo		✓
127	Gancho de arrastre	✓	
128	Tapón gancho de arrastre		✓
129	Calcomanía de verificación	✓	
130	Tapón birlo		✓
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		✓

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☑
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:

Original	Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S. A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te recordamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo por ser la forma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o afectado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO-346

Escaneado con CamScanner