

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): GDL

TRASLADO(PROV): Tlaxcala

MARCA: Chrysler	TIPO: Patriot
VIN: 1J4AT2GB9AD571330	PLACA: S/P
SINIESTRO: B76327165	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 13/08/26 13:32	COLOR: Rojo
	AÑO: 2010

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	2	1	
ALTERNADOR	1		
BAYONETA ACEITE MOTOR	1		
CLAYON	1		
BOMBA AGUA	1		
BANDAS MOTOR	1		
SISTEMA FRENSOS	1		
CABLES BUJIAS	1		
BOBINA	1		
AIRE ACONDICIONADO	1		
DEPOSITO LIMPIADORES	1		
DIRECCION HIDRAULICA	1		
DISTRIBUIDOR	1		
ENCENDIDO ELECTRONICO	1		
GENERADOR	1		
MARCHE	1		
MCNOLLOCK	1		
VENTILADOR	1		
RADIADOR	1		
RADIADOR DE A/C	1		
TANQUE DE GASOLINA	1		
TAPON DE GASOLINA	1		
TAPON DE ACEITE	1		
TAPON RADIADOR	1		
TURBO CARGADOR	1		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	1		
ASIENTOS DELANTEROS	1		
ASIENTOS TRASEROS	1		
BOCINAS	2	2	
BOLSA DE AIRE	1		
CABECERAS	1		
CENICEROS	1		
GUANTERA	1		
CINT. SEGURIDAD	1		
CLAYON	1		
COCERAS	1		
CONSOLA	1		
CONTROL A/C	1		
DEFROSTER	1		
ENCENDEDOR	1		
ESPEJO RETROVISOR	1		
INSTRUMENTOS TABLERO	1		
LUZ INTERIOR	1		
LUZ STOP	2	2	
MANIJAS	1		
PALANCA DE VELOCIDADES	1		
RELOJ	1		
SEGUROS ELECTRICOS	1		
TABLERO	1		
TAPETES	1		
ELEVADORES ELECTRICOS	1		
VESTIDURAS	1		
VOLANTE	1		
VISERAS	1		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRACOS LIMPIADORES	1		
COFRE	1		
CJARTOS DE LUZ	1		
DEFENSA DELANTERA	1		
FAROS	1		
BALASTRE	1		
BULBOS	1		
FAROS DE NIEBLA	1		
PAPABRISAS	1		
PAPILLA	1		
PLUMAS LIMPIADORES	1		
PORTAPLACA	1		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	1		
BULBOS	1		
CAJUELA	1		
DEFENSA TRASERA	1		
LIMPIADOR	1		
MEDALLON	1		
PORTAPLACA	1		
SISTEMA DE ESCAPE	1		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	1		
CABLES PASACORRIENTES	1		
TAPA CAJUELA	1		
HERRAMIENTA	1		
GATO	1		
LLAVE DE RUEDA	1		
SEÑALES DE CARRETERA	1		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	1		
SPOILERS	1		
FUSIBLES	1		
PLACAS	1		
RINES	1		
ALARMA	1		
EXTINGUIDOR	1		
ANTENA	1		
PLACA VIN	1		
KILOMETRAJE	1		
CANASTILLA	1		
ADAPTACION	1		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	1		
COMPUTADORA MOTOR	1		
ESTEREO	1		
LLANTA DE REFACCION	1		
BOMBA GASOLINA	1		
LLAVES	1		
CATALIZADOR	1		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	1		
COSTADOS	1		
ESPEJO EXTERIOR	1		
ESTRIBO	1		
MANIJAS EXTERIORES	1		
MOLDURAS	1		
PUERTA DELANTERA	1		
PUERTA TRASERA	1		
SALPICADERA	1		
LLANTAS	1		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	1		
VIDRIOS LATERALES	1		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	1		
COSTADOS	1		
ESPEJO EXTERIOR	1		
ESTRIBO	1		
MANIJAS EXTERIORES	1		
MOLDURAS	1		
PUERTA DELANTERA	1		
PUERTA TRASERA	1		
SALPICADERA	1		
LLANTAS	1		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	1		
VIDRIOS LATERALES	1		



OBSERVACIONES: Unidad con golpe frontal.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Edgar Rios	Luis Mena	Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Se aceptó el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento autorizo desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (opción solo para asegurados).

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

800 90 21 300

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.00

Información importante al reverso.

FDDO-488

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-348

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Árez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76327105	Número de póliza: 03562102KA	Inciso / Certificado: 00001	Placas: JTU7269
Marca: Chrysler	Submarca: Patriot	Tipo: Sev	Modelo: 2010
Nombre del ajustador: Julio Alberto Trabo Cardenas	Claves: M18	Fotos: NO	Aplica deducible: NO
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Eva Luz Castillo Chavarria	Celular: CHAVAM	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

 Lado derecho	 Frontal	 Trasero	 Lado izquierdo
Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: De Fensa	Del	Alma	Del Silencioso 12

Daños preexistentes

 Lado derecho	 Frontal	 Trasero	 Lado izquierdo
------------------	-------------	-------------	--------------------

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 1-08-2029 Lugar de expedición: TEPOTZILCO JAL Firma del ajustador: Julio Trabo
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto online Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): calle patentes # 31 col. las Pintas Jal.

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Eva Luz Castillo Chavarria	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 1376327165	Póliza 835621024	Inciso / certificado 6004	Número de serie 1J4 AT2G B9AD57133
Marca CHRYSLER	Submarca PATRAT	Tipo / cilindraje 1.9V	Modelo 2010
Lugar GDL	Fecha Día 02 Mes 02 Año 2010	Placas JTO 3209	Cantidad de placas (0) 1
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado EVN	Celular 102 557110	Correo electrónico CHV...

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No		
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4.	Cofre			68.	Viseras				Llaves		
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Llave de encendido	Tipo de llaves		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	Normal ☐		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			Código de encendido ☐	Código de encendido ☐		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐		
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estéreo	Tarjeta de circulación		
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estéreo ☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No		
11.	Facia			75.	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No			
12.	Molduras			76.	Consola			Marca:			
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Adicionales			
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No		
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca:		
Trasero				80.	Palanca de velocidades			TAG ☐ Sí ☐ No			
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Llantas			
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			Vida			
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)			
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			DD: ☐			
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			TD: ☐			
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			DI: ☐			
22.	Reflejos			87.	Cinturones de seguridad			TI: ☐			
23.	Defensa			88.	Banka de asiento trasero			R: ☐			
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No			
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DD: Delantero derecha DI: Delantero izquierda R: Refacción			
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
28.	Escape			Motor				Rines			
Lado derecho				93.	Alternador			Marca:			
29.	Salpicadera			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original Especial No. (1) (2) (3) (4)			
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)			
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			Volante			
32.	Cristal aleta			97.	Bayoneta aceite dirección			Marca:			
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			Original Especial			
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			Observaciones			
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina						
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de claxon			Objetos personales			
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua						
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica			Adaptaciones equipo especial			
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos						
40.	Estribo			105.	Cables bujías						
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueros						
42.	Salpicadera			108.	Distribuidor						
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina						
44.	Espejo lateral			110.	Marcha						
45.	Cristal aleta			111.	Motor limpiadores						
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador						
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire						
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador						
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección						
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)						
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor						
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador						
53.	Estribo			119.	Tapón depósito líquido de frenos						
54.	Molduras			General							
Cajuela				120.	Canastilla						
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma						
56.	Birio de seguridad			122.	Tapón de gasolina						
57.	Cables pasa corriente			123.	Herramientas						
58.	Extintor			124.	Sensor de reversa						
59.	Gato			125.	Quemacocos						
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo						
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre						
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre						
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación						
64.	Tapa sombrerera			130.	Tapón birlo						
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346