SOLERA | AUTOonline 20680651

Vehicle Claims

# INVENTARIO VEHICULO

AO. 4812

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Chrysler TIPO: Jeep Liberty

VIN: 1J4GK48K36W172545 PLACA: S/P.

SINIESTRO: 85038466 ASEGURADORA: BBVA

FECHA: 30/10/26 COLOR: Rojo AÑO: 2006

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | | X | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | | X | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | | X | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | X | |
| GENERADOR | | X | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | X | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | | X | |
| BOLSA DE AIRE | | X | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | X | | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | X | | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | | X | |
| ENCENDEDOR | | X | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | X | | |
| LUZ STOP | | X | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | | X | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | X | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | | X | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | | | X |
| CUARTOS DE LUZ | | X | |
| DEFENSA DELANTERA | | X | |
| FAROS | X | | |
| BALASTRE | | X | |
| BULBOS | X | | |
| FAROS DE NIEBLA | | X | |
| PARABRISAS | | | X |
| PARRILLA | | X | |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | | | X |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | | | X |
| DEFENSA TRASERA | | | X |
| LIMPIADOR | X | | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| CABLES PASACORRIENTES | | X | |
| TAPA CAJHUELA | X | | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |


| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | X | | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | | X | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | X | | |
| BOMBA GASOLINA | | X | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | | | X |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRSERA | | | X |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | | | X |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRSERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

Abrado - Salvador Delgado
Grues - Arts 9



OBSERVACIONES: Unidad con golpe frontal

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Edgar Rios | | Edgar Rios |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

4 AOC130651

# Inventario de vehículo dañado auto

Seguros

## Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, ...nos datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad ...sucursales y en bbva.mx

...información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene ...con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

8A6C2100QFH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de siniestro: 88503 8A66 | Póliza: 8A6C2100QFH | Inciso / certificado: 00000 | | Número de serie: 1J4GKA8K36CW172545 | |
| Marca: Chrysler | Submarca: Jeep Patriot | Tipo / cilindraje | Modelo: 2006 | Color: ROJO | |
| Lugar: Guadalajara Jal | Fecha: Día 9 Mes 10 Año 26 | Placas: JCL345 | Cantidad de placas: (0) (1) (2) | Kilometraje: 163337 | Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F |
| Ubicación a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no. | Nombre del interesado: Carlos Luna Luna | | Celular: 3333026005 | Correo electrónico: Cll.carlos.luna@gmail.com | |

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| **Delantero** | | | |
| 1 | Parabrisas Roto | | |
| 2 | Brazos de limpiadores | ✓ | |
| 3 | Plumas limpiadoras | ✓ | |
| 4 | Cofre | ✓ | |
| 5 | Cuartos de luz | ✓ | |
| 6 | Faro principal (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 7 | Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led | ✓ | |
| 8 | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 9 | Parrilla | ✓ | |
| 10 | Emblemas | ✓ | |
| 11 | Facia | ✓ | |
| 12 | Molduras | ✓ | |
| 13 | Rejillas de facia | ✓ | |
| 14 | Porta placa | ✓ | |
| 15 | Spoiler | ✓ | |
| **Trasero** | | | |
| 16 | Medallón | ✓ | |
| 17 | Limpiadores | ✓ | |
| 18 | Lámpara stop | ✓ | |
| 19 | Tapa cajuela / quita puerta | ✓ | |
| 20 | Emblema cajuela | ✓ | |
| 21 | Calaveras (2) (4) | ✓ | |
| 22 | Reflejantes | | ✓ |
| 23 | Defensa | ✓ | |
| 24 | Molduras | ✓ | |
| 25 | Porta placa | | ✓ |
| 26 | Cámara de reversa | | ✓ |
| 27 | Spoiler | | ✓ |
| 28 | Escape | ✓ | |
| **Lado derecho** | | | |
| 29 | Salpicadera | ✓ | |
| 30 | Cuarto luz lateral | | ✓ |
| 31 | Espejo lateral | ✓ | |
| 32 | Cristal aleta | | ✓ |
| 33 | Puerta delantera | ✓ | |
| 34 | Cristal puerta delantera | ✓ | |
| 35 | Manija de puerta delantera | ✓ | |
| 36 | Puerta trasera | ✓ | |
| 37 | Cristal puerta trasera | ✓ | |
| 38 | Manija de puerta trasera | ✓ | |
| 39 | Cristal costado | ✓ | |
| 40 | Estribo | ✓ | |
| 41 | Molduras | ✓ | |
| **Lado izquierdo** | | | |
| 42 | Salpicadera | ✓ | |
| 43 | Cuarto luz lateral | | ✓ |
| 44 | Espejo lateral | ✓ | |
| 45 | Cristal aleta | | ✓ |
| 46 | Puerta delantera | ✓ | |
| 47 | Cristal puerta delantera | ✓ | |
| 48 | Manija de puerta delantera | ✓ | |
| 49 | Puerta trasera | ✓ | |
| 50 | Cristal puerta trasera | ✓ | |
| 51 | Manija de puerta trasera | ✓ | |
| 52 | Cristal costado | ✓ | |
| 53 | Estribo | ✓ | |
| 54 | Molduras | ✓ | |
| **Cajuela** | | | |
| 55 | Alfombra cartón cajuela | ✓ | |
| 56 | Birlo de seguridad Si tiene | ✓ | |
| 57 | Cables pasa corriente | | ✓ |
| 58 | Extinguidor | | ✓ |
| 59 | Gato | ✓ | |
| 60 | Gato hidráulico | | ✓ |
| 61 | Llave de rueda | ✓ | |
| 62 | Señales de carretera | | ✓ |
| 63 | Tapete cubre llanta | | ✓ |
| 64 | Tapa sombrerera | | ✓ |

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| **Interior** | | | |
| 65 | Cielo de toldo | ✓ | |
| 66 | Luz interior | ✓ | |
| 67 | Espejo retrovisor | ✓ | |
| 68 | Viseras | ✓ | |
| 69 | Tablero | ✓ | |
| 70 | Switch de encendido (start / stop engine) | ✓ | |
| 71 | Botones de estéreo | ✓ | |
| 72 | Control aire acondicionado | ✓ | |
| 73 | Control calefacción | ✓ | |
| 74 | Control eléctrico | ✓ | |
| 75 | Guantera | ✓ | |
| 76 | Consola | ✓ | |
| 77 | Porta vasos | ✓ | |
| 78 | Encendedor | | ✓ |
| 79 | Cenicero | | ✓ |
| 80 | Palanca de velocidades | ✓ | |
| 81 | Perilla palanca | ✓ | |
| 82 | Botones puerta | ✓ | |
| 83 | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 84 | Coderas | ✓ | |
| 85 | Manijas de puertas (2) (4) | ✓ | |
| 86 | Bocinas radio | ✓ | |
| 87 | Cinturones de seguridad | ✓ | |
| 88 | Banca de asiento trasero | ✓ | |
| 89 | Respaldo de asiento trasero | ✓ | |
| 90 | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | ✓ | |
| 91 | Alfombra | ✓ | |
| 92 | Tapetes (1) (2) (3) (4) | ✓ | |
| **Motor** | | | |
| 93 | Alternador | ✓ | |
| 94 | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 95 | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 96 | Bandas de motor | ✓ | |
| 97 | Bayoneta aceite dirección | ✓ | |
| 98 | Bayoneta aceite motor | ✓ | |
| 99 | Bayoneta aceite transmisión | ✓ | |
| 100 | Bobina | ✓ | |
| 101 | Bocina de cláxon | ✓ | |
| 102 | Bomba de agua | ✓ | |
| 103 | Bomba dirección hidráulica | ✓ | |
| 104 | Boster de frenos | ✓ | |
| 105 | Cables bujías | ✓ | |
| 106 | Compresor aire acondicionado | ✓ | |
| 107 | Depósito de chisgueteros | ✓ | |
| 108 | Distribuidor | ✓ | |
| 109 | Filtro gasolina | ✓ | |
| 110 | Marcha | ✓ | |
| 111 | Motor limpiadores | ✓ | |
| 112 | Motor ventilador | ✓ | |
| 113 | Porta filtro de aire | ✓ | |
| 114 | Radiador | ✓ | |
| 115 | Sistema de inyección | ✓ | |
| 116 | Transmisión (STD) (AUT) | ✓ | |
| 117 | Tapón aceite motor | ✓ | |
| 118 | Tapón radiador | ✓ | |
| 119 | Tapón depósito líquido de frenos | ✓ | |
| **General** | | | |
| 120 | Canastilla | ✓ | |
| 121 | Alarma | ✓ | |
| 122 | Tapón de gasolina | ✓ | |
| 123 | Herramientas | | ✓ |
| 124 | Sensor de reversa | | ✓ |
| 125 | Quemacocos | | ✓ |
| 126 | Toldo | ✓ | |
| 127 | Gancho de arrastre | | ✓ |
| 128 | Tapón gancho de arrastre | | ✓ |
| 129 | Calcomanía de verificación | ✓ | |
| 130 | Tapón birlo | ✓ | |
| 131 | Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4) | ✓ | |

### Inventario

**Otros**

**Computadora**
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Observaciones:

**Batería**
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Marca: Autozone

**Llaves**
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Cantidad:

**Tipo de llaves**
Normal ☒
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

**Auto estéreo**
Estéreo Sí ☒ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca Android

**Tarjeta de circulación**
Sí ☐ No ☒

**Adicionales**
Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca:
TAG Sí ☐ No ☒

**Llantas** — **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: BFGoodrich
TD: BFGoodrich
DI: BFGoodrich
TI: BFGoodrich
R: BFGoodrich
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☒
DD: Delantera derecha ✓ DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Vida: 1/4

**Rines**
Marca: Jeep
Original ✓ | Especial
Aleación | Acero
No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**
Marca: Jeep
Original ✓ | Especial

**Observaciones**
Golpe frontal, Birlo de seguridad en Consola Central

**Objetos personales**
Tenedas y Cubierta solar

**Adaptaciones equipo especial**

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias. Los mismos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se entuentre en posesión de la compañía aseguradora.**

| Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo | Nombre y firma del ajustador que recibe | Razón social de la grúa | Nombre y firma del operador de grúa que recibe |
|---|---|---|---|
| Carlos | Luis Alberto Coriel | Servigruas | |

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner