



gruasforza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 17/07/20 Hora 19:36

No. De Reporte A0630151 No. De siniestro B74507565

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Jeep Tipo Liberty Modelo 2004 Color Negro.

No. De Serie 1J4GL38K74W104706 Placas S/P. No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	11	
BATERIA	11	
BAYONETA ACEITE MOTOR	11	
CLAXON	11	
BOMBA AGUA	11	
BOMBA GASOLINA	12	12
BANDAS MOTOR	12	
SISTEMA FRENSOS	11	
CABLES BUJIA	11	
AIRE ACONDICIONADO	11	
COMPUTADORA MOTOR	11	
DEPOSITO LIMPIADORES	11	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	11	
DISTRIBUIDOR		11
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		11
GENERADOR	11	
MARCHA	11	
MONOBLOCK	11	
VENTILADOR	11	
RADIADOR	11	
TANQUE DE GASOLINA	11	
TAPON DE GASOLINA	11	
TAPON DE ACEITE	11	
TAPON RADIADOR	11	
TURBO CARGADOR		11

INTERIOR

ALFOMBRA	12	12
ASIENTOS DELANTEROS	12	12
ASIENTOS TRASEROS	12	12
BOCINAS	12	12
STEREO CD	12	12
BOLSAS DE AIRE	12	12
CABECERAS	11	
CENICEROS	11	
GUANTERA	11	
CINT. DE SEGURIDAD	11	
CODERAS	11	
CONSOLA	11	
CONTROL DE AIRE ACOND	11	
DEFROSTER		11
ENCENDEDOR	11	
ESPEJO RETROVISOR	11	
INSTRUMENTOS TABLERO	12	12
LUZ INTERIOR	12	12
LUZ STOP	12	12

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	11	
PALANCA DE VELOCIDADES	11	
RADIO STEREO AMFM	11	
RELOJ		11
SEGUROS ELÉCTRICOS		11
TABLERO	11	
TAPETES	11	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	11	
VESTIDURAS	12	12
VOLANTE	12	12
VICERAS	12	12

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	11	
CABLES PASACORRIENTE		11
TAPA CAJUELA		11
HERRAMIENTA		11
GATO		11
LLAVE DE RUEDA		11
LLANTA DE REFACCIÓN		11
SEÑALES DE CARRETERA		11

LADO DER-IZQ

ALETAS	11	
COSTADOS	11	
ESPEJO EXTERIOR	11	
ESTRIBO		11
MANIJAS EXTERIORES	11	
MOLDURAS		12
PUERTAS DELANTERAS	12	12
PUERTAS TRASERAS	12	12
SALPICADERA	11	
TAPONES DE RUEDAS	11	
VIDRIOS LATERALES	11	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	11	
COFRE	12	12
CUARTOS DE LUZ	12	12
DEFENSA DELANTERA	12	12
FAROS DE HALOGENO	12	12
FAROS DE NIEBLA	12	12
PARABRISAS	12	12
PARRILLA	12	12
PLUMAS LIMPIADORES	12	12
PORTAPLACA	11	
CALAVERAS	11	
CAJUELA	12	
DEFENSA TRASERA	12	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	11	
MEDALLON	11	
PORTA PLACA		11
SISTEMA DE ESCAPE	11	

GENERAL

ANTENA		11
CANASTILLA		11
SPOILERS D Y T		11
FUSIBLES	11	
PLACAS	11	
RINES	11	
ALARMA	11	
EXTINGUIDOR	11	
OBJETOS PERSONALES	11	
PLACA VIN	11	
LLANTAS	12	12
KILOMETRAJE	12	12
OTROS		
REDILLAS	12	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Con golpe frontal.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Crocero

ELABORO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Alonso Acosta

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Rios.

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sitios web o en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 674502565	Número de póliza: 39N007991	Inciso / Certificado: 180	Placas: KZD 241D
Marca: Jeep	Submarca: Wrangler	Tipo: SUV	Modelo: 2004
Nombre del ajustador: Procurador General	Claves: 119	Fotos: 002	Aplica descuento: ☐ SI ☒ NO
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado	Nombre del interesado: Alfonso Lopez V. Higuera	Celular: 3481164724	Correo electrónico:

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, así como la declaración del asegurado referente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 17-07-20 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) Nombre del taller: Auto Quirica Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. A. Roberto #31 45615 Los pilos del Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.