

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): _____

Op Yael Jantes C. FORZA

MARCA: <u>Chrysler</u>	TIPO: <u>JEEP LIBERTY</u>
VIN: <u>1J8P28K58W11737</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>B76005461</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>03/08/26</u>	COLOR: <u>Rojo</u>
	AÑO: <u>2009</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHEA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTEA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X	X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Yael Lopez	Yael Jantes	Yael Lopez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL



Seguros

AUTO ONLINE
OLIVO A. CO. RECURSOS HUMANOS
Autorización de servicio auto

BUENA VISTA
Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76005461	Número de póliza: 884600WAZ39	Inciso / Certificado:	Placas: H70VX12
Marca: CANVSUR	Submarca: JESP LIBERTY	Tipo: SPORT	Modelo: 2008
Color: ROJO	Nombre del ajustador: JULIO E. HERRERA	Claves: X74	Fotos: X74
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: CARLOS ALBERTO CRUZ LOPEZ	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ ND	Correo electrónico: 5539887121

IMPORTANTE

albertocruzito@hotmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Diagrama de daños del siniestro:

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **DAÑOS MECANICOS, INTERIORES DE VEHICULO Y BASTIDORES: SUSTANCIA OIL. DGL. PARTES ANTERIORES Y MEDIO**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Diagrama de daños preexistentes:

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 30/07/26 Lugar de expedición: HUICUILUCAN CO. MX Firma del ajustador: [Firma]
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: [Firma] Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: [Firma] Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó designar por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Lugar	Fecha Día Mes Año	Placas	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cotre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción			Llaves	Tipo de llaves
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Llave de encendido	Normal ☐
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
12	Molduras			76	Consola			Cantidad:	Tarjeta ☐
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
15	Spoiler			79	Cenicero			Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
Trasero				80	Palanca de velocidades			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	
16	Medallón			81	Perilla palanca			Marca:	
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Adicionales	
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Codera			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			Llantas	
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			DD:	(3/4 1/2 1/4)
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			TD:	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DI:	
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			TI:	
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			R:	
28	Escape			Motor				¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	
Lado derecho				93	Alternador			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			R: Refacción	
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			Rines	
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			Marca:	
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Original ☐ Especial ☐	No (1) (2) (3) (4)
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Aleación ☐ Acero ☐	No (1) (2) (3) (4)
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			Volante	
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			Marca:	
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua			Original ☐ Especial ☐	
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica			Observaciones	
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estríbo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estríbo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General					
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Trío de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables para corriente			123	Herramientas				
58	Extintidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Ilave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe