

Datos Generales del Servicio

(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)

Marca	NISSAN	Serie	1N4BL4CV6KN313984
Tipo	ALTIMA	Placas	SP
Modelo	2019	Siniestro	B68564364
Color	AZUL	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	SS	Folio	15913179
Proveedor Asignado	CIMARRON		
Fecha de Asignación	miércoles, 8 de julio de 2026		

Observaciones

ORIGEN: GRÚAS CIMARRÓN - C. Sombrero 1801, Col del Rastro, 21090 Mexicali, B.C.

DESTINO: AUTO ONLINE UBCIADO EN Valle México 15, Fernandez CP 22464 Tijuana, B.C. - GRUAS FORZA TIJUANA
Maps: Valle de México 15 32.51939373206011, -116.94795765166234

OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Grúas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO	

En caso de que SI, se adjuntará el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachará el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Grúas

Datos de Entrega del Vehículo

(Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Grúas que entrega el Vehículo	
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI NO

En caso de que SI, se adjuntará el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachará el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Grúas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Grúas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendrá que ser fotocopiada en sus instalaciones.