

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25036

FECHA

03/12/2025

CLIENTE

COMO

LUCO1015

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

1N6AD0E0K0N774784

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Nissan

MODELO

TIPO


Frontier

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X	X	LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	X	X	GATO	/		VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/	X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	NZB-94-97	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
						ODOMETRO AL ENTREGAR	80411	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/				
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADRLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Montos viejos (barras) defensa trasera oxidada y con golpes
 Chapa de la llave de la cajuela faltante carro seria con polvo y
 líquidos rayados y manchas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE Arturo Garcia Santa
 FIRMA
 FECHA 03/12/25 HORA 15:27

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE Mauricio Lopez
 FIRMA
 FECHA 03/12/25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
UTILITARIA		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Bodega Gustavo BAZ / SALE: PATIO FORZA 1							

SERIE: 1N6AD0P20KN774784	MARCA: NISSAN	SUBMARCA: FRONTIER	MODELO: 2019
--------------------------	---------------	--------------------	--------------

PLACAS: N2B9497	EDO EMPLACAMIENTO: EDOMEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	---------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	74811	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	03/DIC/25
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1) CONTROL (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI	NO	
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	22	1ER
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		2DO
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:
SALE UNIDAD EN GRUA


Eric Cue NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO FECHA 03-12-25	MAURICIO LOPEZ NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA 03/DIC/25	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	---	-------------------------------------

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	---	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE