

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

RETIRO JUEGO DE PLACAS Y PERTENENCIAS
 MARTÍN ALFONSO VELÁZQUEZ ECHEÁGUE
 9 ENERO 2016

Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B91458486	Número de póliza: 318W0101H2	Inciso / Certificado: 1	Placas: GAN 705B
Marca: Chrysler	Submarca: Towncountry	Tipo: Van.	Modelo: 2011
Nombre del ajustador: Bernabe Davila Alvarez	Claves: BOSS	Fotos: 31	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 10%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Maria Soledad Ramirez Vargas	Celular: 4646538480	Correo electrónico:

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C, (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Daños mecánicos, carro de colisión**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Comprobante: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 13/12/15 Lugar de expedición: Apasco de Go. Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: VALUACION Y PAGO GLOBAL	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Y PAGO GLOBAL
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se **seja por** aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Orto mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>Maria Soledad Ramirez Vargas</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____
--	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 00 21 200 Afectados: 800 00 63 000



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 091453406	Póliza BIBW0101H2	Inciso / certificado 1	Número de serie BA41R2SDG1BR635815
Marca Chrysler	Submarca Towncountry	Tipo / cilindraje V6n	Modelo 2011
Lugar Aguascalientes	Fecha Día 3 Mes 12 Año 2015	Placas GXN405B	Cantidad de placas (0) 1
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Maria Soledad Ramirez Vargas	Celular 4646533440	Correo electrónico
Kilometraje 127072		Gasolina E <input type="checkbox"/> 1/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de toldo	/	/	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Especjo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/		
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/		
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71.	Botones de estéreo	/	/		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/		
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/		
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/		
11.	Facia	/	/	75.	Guantera	/	/		
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/		
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/		
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/		
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/	/		
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla palanca	/	/		
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/		
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/		
19.	Tapa cajuela / grita puerta	/	/	84.	Coderas	/	/		
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/		
21.	Calaveras (2) (4)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/		
22.	Reflejanter	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/		
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/		
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/		
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)	/	/		
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/		
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/		
28.	Escape	/	/	Motor				Adicionales	
Lado derecho				93.	Alternador	/	/	Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
31.	Especjo lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/		
32.	Cristal aleta	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/		
33.	Puerta delantera	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/		
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/		
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/		
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/		
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/		
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/		
39.	Cristal costado	/	/	104.	Booster de frenos	/	/		
40.	Estribo	/	/	105.	Cables bujías	/	/		
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor aire acondicionado	/	/		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueteros	/	/		
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/		
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/		
44.	Especjo lateral	/	/	110.	Marcha	/	/		
45.	Cristal aleta	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/		
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/		
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/		
48.	Manija de puerta delantera	/	/	114.	Radiador	/	/		
49.	Puerta trasera	/	/	115.	Sistema de inyección	/	/		
50.	Cristal puerta trasera	/	/	116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/		
51.	Manija de puerta trasera	/	/	117.	Tapón aceite motor	/	/		
52.	Cristal costado	/	/	118.	Tapón radiador	/	/		
53.	Estribo	/	/	119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/		
54.	Molduras	/	/	General				Observaciones	
Cajuela				120.	Canastilla	/	/		
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/	121.	Alarma	/	/		
56.	Birio de seguridad	/	/	122.	Tapón de gasolina	/	/		
57.	Cables pasa corriente	/	/	123.	Herramientas	/	/		
58.	Extintor	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/		
59.	Gato	/	/	125.	Quemacocos	/	/		
60.	Gato hidráulico	/	/	126.	Toldo	/	/		
61.	Llave de rueda	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/		
62.	Señales de carretera	/	/	128.	Tapón gancho de arrastre	/	/		
63.	Tapete cubre llanta	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/		
64.	Tapa sembradora	/	/	130.	Tapón birio	/	/		
		/	/	131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		
								Objetos personales	
								RETIRO OBJETOS PERSONALES Y DOCUMENTACION DEL VEHICULO.	
								Adaptaciones equipo especial	

Trasero

Table with 3 columns: Item number, Description, and status. Items 16-28 include Medallón, Limpiadores, Lámpara stop, Tapa cajuela / puerta puerta, Emblema cajuela, Calaveras (2) (4), Reflejantes, Defensa, Molduras, Porta placa, Cámara de reversa, Spoiler, Escape.

Lado derecho

Table with 3 columns: Item number, Description, and status. Items 29-41 include Salpicadera, Cuarto luz lateral, Espejo lateral, Cristal aleta, Puerta delantera, Cristal puerta delantera, Manija de puerta delantera, Puerta trasera, Cristal puerta trasera, Manija de puerta trasera, Cristal costado, Estribo, Molduras.

Lado izquierdo

Table with 3 columns: Item number, Description, and status. Items 42-54 include Salpicadera, Cuarto luz lateral, Espejo lateral, Cristal aleta, Puerta delantera, Cristal puerta delantera, Manija de puerta delantera, Puerta trasera, Cristal puerta trasera, Manija de puerta trasera, Cristal costado, Estribo, Molduras.

Cajuela

Table with 3 columns: Item number, Description, and status. Items 55-64 include Alfombra cartón cajuela, Birlo de seguridad, Cables pasa corriente, Extinguidor, Gato, Gato hidráulico, Llave de rueda, Señales de carretera, Tapete cubre llanta, Tapa sombrerera.

81.

Table with 3 columns: Item number, Description, and status. Items 81-92 include Perilla palanca, Botones puerta, Asiento delantero (izquierdo) (derecho), Coderas, Manijas de puertas (2) (4), Bocinas radio, Cinturones de seguridad, Banca de asiento trasero, Respaldo de asiento trasero, Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6), Alfombra, Tapetes (1) (2) (3) (4).

Motor

Table with 3 columns: Item number, Description, and status. Items 93-119 include Alternador, Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho), Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho), Bandejas de motor, Bayoneta aceite dirección, Bayoneta aceite motor, Bayoneta aceite transmisión, Bobina, Bocina de claxon, Bomba de agua, Bomba dirección hidráulica, Boster de frenos, Cables bujías, Compresor aire acondicionado, Depósito de chisgueteros, Distribuidor, Filtro gasolina, Marcha, Motor limpiadores, Motor ventilador, Porta filtro de aire, Radiador, Sistema de inyección, Transmisión (STD) (AUT), Tapón aceite motor, Tapón radiador, Tapón depósito líquido de frenos.

General

Table with 3 columns: Item number, Description, and status. Items 120-131 include Canastilla, Alarma, Tapón de gasolina, Herramientas, Sensor de reversa, Quemacocos, Toldo, Gancho de arrastre, Tapón gancho de arrastre, Calcomanía de verificación, Tapón birlo, Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4).

Form with fields: Marca: Adicionales: Pantalla GPS, Tarjeta GPS SD, TAG.

Form with fields: Llantas: Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4), Vida, DD, TD, DI, TI, R, ¿Funda o cubierta?, D: Delantera derecha, T: Trasera derecha, Dt: Delantera izquierda, Tl: Trasera izquierda, R: Refacción.

Form with fields: Rines, Marca: Chrysler, Original, Especial, Aleación, Acero, No. (1) (2) (3) (4).

Form with fields: Volante, Marca: Chrysler, Original, Especial.

Form with field: Observaciones.

Form with field: Objetos personales: RETIRO OBJETOS PERSONALES Y DOCUMENTACION DEL VEHICULO.

Form with field: Adaptaciones equipo especial.

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Form with fields: Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Form with fields: MARTIN A. VELAZQUEZ E. (Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo), DORA CRUZ PRAMBURA (Nombre y firma del ajustador que recibe), (Fazón social de la grúa), (Nombre y firma del operador de grúa que recibe).

GRUAS RAMS AN
FORZA

35-AM-6K.
INVENTARIO VEHICULO

BBVA 109484

Aog: 00085

MARCA: **CRYSLER** TIPO: **Town y Country**
VIN: **2A4RR5DG1BR635815** PLACA: **3/P**

SINIESTRO: **B91458456**
OPERADOR: **Marco Antonio Rios**
FECHA: **27-06-2026**
COLOR: **Plata.** AÑO: **2011**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			NO USABLE
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			NO USABLE
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X	X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR	X		
MARCHA			NO USABLE
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA			NO USABLE
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	
DOCUMENTOS:			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			NO USABLE
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X	X	
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X	X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: **Juan Carlos Ines** ENTREGA: **Marco Antonio Rios** RECIBE: **Juan Carlos Ines**
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA