

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25189

FECHA

29 12 25

LUMCOO10

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

123CDXAGOKH737708

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

CHARGER

TIPO

CHARGER

COLOR

NG

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	X	
ENCENDEDOR	X	
CENICERO	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS	X	
LLAVE DE RUEDA	/	
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	
REFLEJANTE	X	
HERRAMIENTA	/	

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	X	
VERIFICACION	X	
TARJETA DE CIRCULACION	X	
PLACAS	X	

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

16452



OBSERVACIONES

LLANTA TRASERA DERECHA BAJA,

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Abel Ortega
FIRMA
FECHA 29-12-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Eymar Reyes A.
FIRMA
FECHA 29-12-25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA 29-12-25 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUM FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET:				E	S	
	PROYECTO				GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS		Q.ROO
	GAC				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Tlalpan Cuauhtémoc

Callejero

SERIE: 2C3CDXAGOKH73778	MARCA: Dodge	SUBMARCA: Charger	MODELO: 2015
PLACAS: SIP	EDO EMPLACAMIENTO: NIA	PLACAS VIGENTES SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

ODÓMETRO	INICIAL: 164152	COLOR: Negro	FECHA DE ENTREGA: 201-12-25
	FINAL:		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA			ENCENDEDOR			ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO			TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()			CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMANTE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE			AÑO 1ER 2DO		
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA		
						0 00 EX		

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE				
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:

OSCAL C.B	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Exxon Reiji Ahmed
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE	
29/12/2015	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA

RATON:




ABOLLADURA:




GOLPE




VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
 Exman Ray 1 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	