

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

24947

FECHA

12 11 2025

CLIENTE

LUM00332

LUMO

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

2 C 3 C D X A G 0 K H 7 3 7 7 3 9

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO


Charger

COLOR

Negro

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA		X	TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS	X	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		28431		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Golpe o tallan en la puerta del conductor, seja de enfrente y ala
tallon o golpe en la puerta delo izquierdo y rayones en carroceria

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Asly Garcia
FIRMA [Signature]
FECHA 12-11-2025 HORA 15:50

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Enrique Medina
FIRMA [Signature]
FECHA 12-11-25 HORA 16:05

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

SEDAN

LUAC00332

	FORMATO CHECK LIST				TICKET:				E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
					SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE:	2C3CDXAG0KH37	MARCA:	Dodge	SUBMARCA:	Chargev	MODELO:	2019
PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	S/P	PLACAS VIGENTES:	SI	NO	

ODOMETRO	INICIAL	28431	COLOR	Negro	FECHA DE ENTREGA	12-11-25
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✗
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✗
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✗
CALAVERAS	✓		TAPETES		✓	DESARMADORES		✗
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✗
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS	✓	
ANTENA	✓		ENCENDEDOR		✗	ACEITE	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO		✗	TEMPERATURA	✓	
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✗
LLANTAS (4)	✓		LLAVES ()	✓		CHECK ENGINE		✗
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		✗
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA		✗
CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	✗	✗	AMARILLO		ROSA
GATO	✓		PERMISO	✓	✗	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	✓		POLIZA DE SEGURO		✗	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	✓		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✗	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓		TC VIGENTE		✗	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		✗	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✗	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
A ✓ M

TRACCIÓN
4X2 ✓ 4X4


VESTIDURAS
SUCIAS ✓ LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 ✓ V8 V12

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:

Vehículo socio, sin herramienta.

 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
12-11-2025 FECHA	FECHA	12-11-25 FECHA