

 **GRUAS
FORZA**

25039

08	12	2025
----	----	------

616

Luucco 341

Coastal Man

2	C	3	C	D	X	A	G	O	K	H	E	3	9	1	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



NAME _____

DOVGE

CHARGE

NEGRO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒		LLANTA DE REFACCION	☒		LLAVES ENCENDIDO	☒	
BOCINAS	☒		RIN DE REFACCION	☒		LLAVES COMBUSTIBLE	☒	
ANTENA		☒	TAPONES DE RUEDAS	☒		MANUALES	☒	
ENCENDEDOR		☒	LLAVE DE RUEDA		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	
CENICERO		☒	GATO		☒	VERIFICACION		☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒		MANERAL DE GATO	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACION		☒
ESPEJO RETROVISOR	☒		REFLEJANTE	☒		PLACAS	☒	
ESPEJOS LATERALES	☒		HERRAMIENTA	☒				
	R	E		R	E			
LUZ INTERIOR	☒		ACUMULADOR	☒		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCE DELANTERAS	☒		TAPON DEL RADIADOR	☒				
LUCE TRASERAS	☒		TAPON DEL ACEITE	☒		ODOMETRO AL ENTREGAR	29115	
DIRECCIONALES IZQ	☒		TAPON DEL COMBUSTIBLE		☒			
DIRECCIONALES DER	☒		TAPON DEL ADLU					
INTERMITENTES	☒		TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒				
CLAXON	☒		BAYONETA					
LIMPIADORES	☒		OTROS	☒				



Exons in cDNA

NOMBRE Ayda Susana GARCIA SANCHEZ
FIRMA [Signature]
FECHA 08/12/25 HORA 16:17

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOME: Roberto Henrique
 FIRMA: [Signature]
 DATA: 12/02/2010

M

GRUAS FORZA MEXICO

LUMC00341

FORMATO CHECK LIST							ENTRADA	SALIDA
FOLIO:								
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE					MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
					VALLEJO	QRO	COLOSIO	PATIO MERIDA
								TABASCO
DIRECCIÓN DE ENTREGA:					Forza Coatlán / Gustavo Barz			
SERIE:	2C3CDX15P1A739152	MARCA:	Dodge	SUBMARCA:	Charger	MODELO:	2019	
Permiso VR 197760					EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL	29115	COLOR	NEGRO	FECHA DE ENTREGA	08 Dic 2018		
	FINAL							

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO		1ER
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		2DO
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00		0
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA OSCAR MACDONIA	FECHA	FECHA
08/01/25		

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE