

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25171

FECHA

231225

CLIENTE

JUMO

LUMCOO295

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

2C3CD0XAGOKH739989

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

CHARGER

TIPO

COLOR

NG

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

R	E
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

R	E
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LUZ INTERIOR

R	E
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ODOMETRO AL RECIBIR

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ODOMETRO AL ENTREGAR

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

DAÑOS LATERALES, DAÑO EN DEFENSA DELANTERA

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Abel Artega
FIRMA Abel Artega
FECHA 23-12-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Exmon Paez A.
FIRMA Exmon Paez A.
FECHA 23-12-25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMI FINANCIERA DE CREDITO	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:					E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN		VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
	GAC				SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
	DIRECCIÓN DE ENTREGA:		FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNACIÓN						

SERIE: 2C3CDXAG0KH739989 MARCA: DODGE SUBMARCA: CHARGER MODELO: 2019

PLACAS: S/P EDO EMPLACAMIENTO: N/A PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL 216601 COLOR Negro FECHA DE ENTREGA 29-12-25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA			ENCENDEDOR			ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO			TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()			CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO			ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO			AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE					
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN					


TRANSMISIÓN TRACCIÓN VESTIDURAS CILINDRAJE
 A 4X2 4X4 SUCIAS LIMPias 4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:


Osvaldo C. B. NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Eymen Regez Ahmed NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
--	----------------------------	--

FECHA	FECHA	FECHA	
SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE
			


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	 Exymon Tijeras Ah
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE


Exman Reges Ahmed