

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25146

FECHA

29/12/25

CLIENTE

LUCH00108

LUMO

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

2C3CDXAG4KH737703

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

CHARGER

TIPO

COLOR

NG

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
✓	
✓	
X	
X	
X	
✓	
✓	
✓	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
✓	
✓	
X	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

R	E
✓	
✓	
X	
X	
✓	
X	

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS


R	E
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

ODOMETRO AL RECIBIR

16240

ODOMETRO AL ENTREGAR

16240



OBSERVACIONES

DAÑO TRASERO LATERAL 120,

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE ABEL AREGAA
FIRMA AREGAA
FECHA 29-12-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Exxon Rosso
FIRMA Exxon Rosso
FECHA 29/12/25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

SEDAN

LULU FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST			TICKET:				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO	
	GAC		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Fracc Cuauhtémoc Consigna

SERIE: 2C3C0XAG1K+737703	MARCA: Dodge	SUBMARCA: Charger	MODELO: 2019
--------------------------	--------------	-------------------	--------------

PLACAS: SIP	EDO EMPLACAMIENTO: NIA	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------	------------------------	-----------------	----	----

ODÓMETRO	INICIAL: 16240	COLOR: Negro	FECHA DE ENTREGA: 201-12-25
	FINAL:		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
				/		0	00	EX


TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES: - Con tubos burros - No tiene valvula fija


OCAL 63 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 29/11/2025 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	Eymar Diaz NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	-------------------------------------	---

SIMBOLOGIA	RATON: <input type="checkbox"/>	ABOLLADURA: <input type="checkbox"/>	GOLPE <input checked="" type="checkbox"/>
------------	---------------------------------	--------------------------------------	---


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECCHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE