

## INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS  
FORZA**

FOLIO

25177

FECHA

29 12 25

LNUCO118

CLIENTE

LNUCO

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

2C3CDXAG1KH737751

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

CHARGER

COLOR

Negro

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO  
BOCINAS  
ANTENA  
ENCENDEDOR  
CENICERO  
CINTURONES DE SEGURIDAD  
ESPEJO RETROVISOR  
ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARJETA DE CIRCULACION  
PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR  
LUCES DELANTERAS  
LUCES TRASERAS  
DIRECCIONALES IZQ  
DIRECCIONALES DER  
INTERMITENTES  
CLAXON  
LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADDLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS

R

E

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

19238



## OBSERVACIONES


## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Adolfo Espaldarillo G.  
FIRMA:   
FECHA: 29/12/25 HORA:

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: Exmen Reyes Ahned  
FIRMA:   
FECHA: 29/12/25 HORA:

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

SEDAN

<b>LUMIO</b> FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST			TICKET:			<b>E</b>	<b>S</b>
	PROYECTO			GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS
	GAC			SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Forre Consultoría

Cenovigra

SERIE: <b>RC3CDXAG1KH73775</b>	MARCA: <b>Dodge</b>	SUBMARCA: <b>Charger</b>	MODELO: <b>2019</b>
--------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

PLACAS: <b>510</b>	EDO EMPLACAMIENTO: <b>N/A</b>	PLACAS VIGENTES	SI <b>NO</b>
--------------------	-------------------------------	-----------------	--------------

ODÓMETRO	INICIAL <b>19238</b>	COLOR <b>Negro</b>	FECHA DE ENTREGA <b>29-12-25</b>
----------	----------------------	--------------------	----------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA			ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ( )	/		CHECK ENGINE	/	/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO			PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		-0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE		
A	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:

29/12/2025 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Exm. M. Rayya Ahmed NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
03/01/2026 FECHA	FECHA	FECHA

SÍMBOLOGÍA

RATÓN:




ABOLLADURA:




GOLPE




VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	 <b>Eugenio Pérez Mire</b> <b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>