

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO: 335				E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
	GAC			SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN								CONSIGNA

SERIE:	2C3CDXAG3KH715895	MARCA:	DODGE	SUBMARCA:	CHARGER	MODELO:	2019
--------	-------------------	--------	-------	-----------	---------	---------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES:	SI	☒ NO
---------	-----	--------------------	-----	------------------	----	--

ODOMETRO	INICIAL	31086	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	11-02-2026
	FINAL			Azul		09-03-26


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE	☒	
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS	☒	
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES	☒	
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS	☒	
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE	☒	
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA	☒	
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR	☒	
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (1) <i>Control</i>	☒		CHECK ENGINE	☒	
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☒	
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒	
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
☒ A	☐ M

TRACCIÓN	
☒ 4X2	☐ 4X4

VESTIDURAS	
☒ SUCIAS	☐ LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	☒ V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:

<i>Detavio Guisasa</i> 09-03-26 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
--

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

<i>JUAN VILLALOBOS READER</i> 09/03/26 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
