

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:				E		☒
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
	JAVIER CASIRO BOBADILLA		SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL			
DIRECCIÓN DE ENTREGA: TORRE COAUTITLAN VENTA									

SERIE:	KH739159	MARCA:	DODGE	SUBMARCA:	CHARGER	MODELO:	2019
--------	----------	--------	-------	-----------	---------	---------	------

PLACAS:	VR197793	EDO EMPLACAMIENTO:	NA	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	----------	--------------------	----	------------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		52,296	BLANCO	04/DIC/25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES ()	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		☒	AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☒					MULTA		2DO
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:

Detallio Guevara NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 04/12/25.	F. J. ... NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	F. J. ... NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
---	---	---

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25037

FECHA

04/12/2025

LUH00315

CLIENTE

LUH0

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

2C3CDXA6311H739159

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

Charge

TIPO

COLOR

Bro

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	X		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	X		GATO	/		VERIFICACION	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS	X	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR	52296	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	X				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	X				



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Giron
FIRMA
FECHA 04/12/25 HORA 12:20 pm

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA 04/12/25 HORA 12/20 pm

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de Mexico.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO