

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25755

FECHA

19 | 08 | 26

CLIENTE

LUM000342

Luma

ORIGEN

Teoloyucan Luma

DESTINO

NUMERO DE SERIE

2 C 3 C D X A G 3 K H 7 3 9 9 7 1

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO


Charger

COLOR

Negro

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☒	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MAHERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	DAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Con bomba buena

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: *Agustin Siddhartha G. S.*
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: *19/08/26*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: *Alfonso Horta*
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: _____

Calle Olivo N°10, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

Lumc00342

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA
FORZA TEOLOYUCAN			VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN
DIRECCIÓN DE ENTREGA: CONSIGNA TEOLOYUCAN							

SERIE: KH 73 9971	MARCA: Dodge	SUBMARCA: Charger	MODELO: 2014
PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO: S/P	PLACAS VIGENTES	☒ SI ☐ NO
ODOMETRO	INICIAL: 30950	COLOR: Negro	FECHA DE ENTREGA: 19/08/26


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☐	☒
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☒
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA	☐	☒
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☒
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES (1)	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☒
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	☒	☐	BOLSA DE AIRE	☐	☒
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO	☐	☒
HERRAMIENTA	☒	☐	PLACAS	☒	☐	SI	☐	NO
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	☐	☒
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AÑO	☐	1ER
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	MULTA	☐	2DO
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	HOLOGRAMA	☐	☒
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	00	☐	0
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	EX	☐	☒

TRANSMISIÓN	M
-------------	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Con Consola y Tumbaburras en Cajuela
Unidad Arranca y Avanza


Octavio Guevarra NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	Alfredo Aranda NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Alfredo Aranda NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA: 19/08/26	FECHA:	FECHA:

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE