

LUMC00300

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:				E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
			SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	SKALA
DIRECCIÓN DE ENTREGA: <u>Free Coccoltlin</u> <u>Carrección</u>								

SERIE: <u>2C3CDXA63KH740005</u>	MARCA: <u>Dodge</u>	SUBMARCA: <u>Charger</u>	MODELO: <u>2019</u>
---------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

PLACAS: <u>510</u>	EDO EMPLACAMIENTO: <u>NIA</u>	PLACAS VIGENTES	SI	<u>NO</u>
--------------------	-------------------------------	-----------------	----	-----------

ODOMETRO	INICIAL	<u>35581</u>	COLOR	<u>Negro</u>	FECHA DE ENTREGA	<u>23-12-75</u>
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES ()	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒	☒	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒	
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☒	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD						MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		0	00	EX

TRANSMISIÓN	
<u>A</u>	M

TRACCIÓN	
<u>4X2</u>	4X4

VESTIDURAS	
<u>SUCIAS</u>	LIMPIAS

CILINDRAJE	
<u>4</u>	V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:

- adaptación
- puertas abolladas (lado derecho)


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
<u>23-11-25</u>
FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
FECHA


NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 Eymen Rujc Amador NOMBRE Y FIRMA CLIENTE