

LUMCOO 308

 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST			FOLIO:				E	S	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			MARIO COLIN		VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
	GAC					SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:			FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNACIÓN							


SERIE:	2C3CDXAG4KH739980	MARCA:	DODGE	SUBMARCA	CHARGER	MODELO	2019
--------	-------------------	--------	-------	----------	---------	--------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	-----------------	----	----

ODÓMETRO	INICIAL	17995.	COLOR	Negro	FECHA DE ENTREGA	23-12-25
----------	---------	--------	-------	-------	------------------	----------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA			ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO			ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO			AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE			AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE			
A	4X2	SUCIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA	
	

OBSERVACIONES:


No toca el vidrio (trajero).
tumba blanca.
tengo liquido para riva.

Eric Gar  NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Exman Ruxi Ahmed  NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
--	----------------------------	--


23-12-25

FECHA	FECHA	FECHA
SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:
	▲▲▲	○


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	<i>Eugenio Pajel</i>
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE