



29309

財	也	然
---	---	---

08 01 2026

LUMC

Patra Monu Coker

Pada Catatan

2	C	3	C	D	X	A	G	S	K	H	9	3	7	7	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



N/A

Dodge

2019

Charges

Negro

[illegible][illegible]

NOMBRE Arturo Saldarriña García

FIRMA _____
FECHA 08/01/2014 HORA _____

NOMBRE T. U. Oserch

FIRMA _____
FECHA 02-05-73 HORA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____ HORA _____

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:					E	S
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
FONZA - CUAVITZ		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Bodega Lusho Bar								

SERIE: KH737705	MARCA: DODGE	SUBMARCA: Charger	MODELO: 2019
-----------------	--------------	-------------------	--------------

PLACAS: S/P.	EDO EMPLACAMIENTO: Permiso	PLACAS VIGENTES	SI	NO
--------------	----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	20918	COLOR	Negro	FECHA DE ENTREGA	8-1-2026
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		X
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		X
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		X
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		X
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		X
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	SI	/	PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	SI	/	POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:
Unidad para TRM.


Salvador Alvarado Azola	en M Osegueta	
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 8/01/26	FECHA 8-1-2026	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE