

## INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS  
FUERZA**

FOLIO

25170

FECHA

29 12 25

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

2C3CDXAQSKH7377S3

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

CHARGER


TIPO

COLOR

NG

## INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24297		
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



## OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines for text entry.

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE ABEL CRISTIAN  
 FIRMA [Signature]  
 FECHA 23-12-25 HORA

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Emmanuel P. P.  
 FIRMA [Signature]  
 FECHA HORA

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE  
 FIRMA  
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO



	<b>FORMATO CHECK LIST</b>		FOLIO:				<b>E</b>	<b>S</b>	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN		VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
	GAC				SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:			FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNACIÓN						

SERIE:	2C3CDXAG5KH737753	MARCA:	DODGE	SUBMARCA:	CHARGER	MODELO:	2019
--------	-------------------	--------	-------	-----------	---------	---------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	------------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	21997	COLOR	Negro	FECHA DE ENTREGA	29-12-25
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ( )	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		<b>ENGOMADO</b>		/
<b>HERRAMIENTA</b>	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		<b>HOLOGRAMA</b>		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:

 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FNO
--

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
----------------------------

 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
---

29/11/2025



