

**FORMATO CHECK LIST**FOLIO: 10400548**E****S**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE

MARIO COLIN

VALL.

TLAL.

PUE

P. CARMEN

PATIO CHIHUAHUA

Pick Up World

SC

QRO

COLOS.

CHETUMAL

DIRECCIÓN DE ENTREGA: **FORZA CUAUTILÁN****CONSIGNA**

SERIE: 2C3CDXAG6KH663632

MARCA: DODGE

SUBMARCA: CHARGER

MODELO: 2019

PLACAS: S/P

EDO EMPLACAMIENTO: N/A

PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO

INICIAL: 88701
FINAL:COLOR: BlancoFECHA DE ENTREGA: 25-03-26


| EXTERIOR | SI | NO | INTERIOR | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD | SÍ | NO |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PARABRISAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | VESTIDURAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | REFLEJANTES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FAROS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ASIENTOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | C. PASA CORRIENTE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LUCES CUARTOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CINTURONES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PINZAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CALAVERAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TAPETES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DESARMADORES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ESPEJO RETROVISOR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EXTINTOR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EMBLEMAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RADIO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TESTIGOS ENCENDIDOS | SÍ | NO |
| LIMPIADORES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BOCINAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SISTEMA DE FRENOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANTENA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ENCENDEDOR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ACEITE | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESPEJOS LATERALES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CENICERO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TEMPERATURA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CHAPAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ELEVADORES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FALLO ALTERNADOR | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LLANTAS (4) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LLAVES (1) <u>control</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CHECK ENGINE | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RINES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DOCUMENTACIÓN | SI | NO | BOLSA DE AIRE | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TAPON GASOLINA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MANUAL DE MANTENIMIENTO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SENSOR DE LLANTA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CARROCERIA SIN GOLPES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | POLIZA DE GARANTIA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ENGOMADO | | |
| HERRAMIENTA | SI | NO | PLACAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | AMARILLO | <input checked="" type="checkbox"/> | ROSA |
| GATO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PERMISO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ROJO | <input checked="" type="checkbox"/> | VERDE |
| MANERAL DE GATO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | POLIZA DE SEGURO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | AZUL | <input checked="" type="checkbox"/> | S/ENGOMADO |
| LLAVE "L" | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TC VIGENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | AÑO | <input checked="" type="checkbox"/> | 1ER |
| BIRLO DE SEGURIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MULTA | <input checked="" type="checkbox"/> | 2DO |
| | | | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 00 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | EX |

| TRANSMISIÓN | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> M |

| TRACCIÓN | |
|---|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 4X2 | <input type="checkbox"/> 4X4 |

| VESTIDURAS | |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SUCIAS | <input type="checkbox"/> LIMPIAS |

| CILINDRAJE | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 4 | <input checked="" type="checkbox"/> V6 | <input type="checkbox"/> V8 | <input type="checkbox"/> V12 |





OBSERVACIONES:


Octavio Guzman
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
25/03/26

Costa
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


Costa
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

| | | | | | |
|------------|--|---|----------------|-------|--|
| FECHA | | FECHA | | FECHA | |
| SIMBOLOGIA | RAYON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE X | | |


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

| Encuesta | Puntuación |
|---|--|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente | 1 al 6 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| Comentarios y sugerencias: |  NOMBRE Y FIRMA CLIENTE |
| | |
| | |