

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25201

FECHA

29/12/2025

CLIENTE

LNUCO0333

LNUCO

ORIGEN

Cuartitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

2C3CDXAG6K#737695

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

CHARGER

COLOR

NEGRO

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	X
/	X
/	
/	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
/	
/	X
/	
/	X
/	
/	
/	
/	

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARjeta DE CIRCULACION
PLACAS

R	E
/	
X	
X	
X	
X	
X	
X	



LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
/	
/	
/	X
/	
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR
28257



OBSERVACIONES

Rayon el 16 parte izq: de las puertas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddartha Garcia
FIRMA
FECHA 29/12/2025 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Eymen Reyes
FIRMA
FECHA 29/12/2025 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

SEDAN

LUMIO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST			TICKET:			E	S
	PROYECTO GAC			GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS
	SC	GOL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	Q.ROO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Tercer Cuartel

Consigna

SERIE: 2C3COXAG6KH739695	MARCA: Dodge	SUBMARCA: Charge	MODELO: 2019
---------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

PLACAS: SJR	EDO EMPLACAMIENTO: N/A	PLACAS VIGENTES: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--------------------	-------------------------------	---

ODÓMETRO	INICIAL: 28257	COLOR: Negro	FECHA DE ENTREGA: 29-12-25
----------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA	0	00
							EX	

TRANSMISIÓN	A	M	TRACCIÓN	4X2	4X4	VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPias	CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
-------------	---	---	----------	-----	-----	------------	--------	---------	------------	---	----	----	-----




TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	- Con tanque lleno

OSG 6,3 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 29/12/2015 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	Eymon Rueda Ahmed NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	-------------------------------------	--

SIMBOLÍA	RATÓN: 	ARRULLADURA: 	GOLPE: 
----------	--	--	--

VISTA LADO DERECHO	
--------------------	--

VISTA LADO DERECHO

VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCIÓN TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado *	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	Eduardo Pérez