

FORZA

25002

26	11	2023
----	----	------

LUMC

Lumecooio9

Cuauhtitlan

2	C	3	C	D	x	A	G	b	K	H	7	3	7	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1000

DODGE

1141

CHARGE

NEGRO




	R	E
LLAVES ENCENDIDO		
LLAVES COMBUSTIBLE		
MANUALES		
POLIZA DE GARANTIA		
VERIFICACION		
TARJETA DE CIRCULACION	.	
PLACAS		




	R	E
LLAVES ENCENDIDO		
LLAVES COMBUSTIBLE		
MANUALES		
POLIZA DE GARANTIA		
VERIFICACION		
TARJETA DE CIRCULACION	.	
PLACAS		

LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES




ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

3	3	2	6	1					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

3	3	2	6	1			
---	---	---	---	---	--	--	--

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS




ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

3	3	2	6	1					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

A circular scale with a pointer indicating a value between 0 and 100. The scale is marked with numbers 0, 20, 40, 60, 80, and 100. The pointer is positioned at approximately 45.

NOMBRE AA - 1995 - Cecilia Sandoz

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA 26/11/25 HORA 16:13

FECHA	HORA
-------	------

FECHA: 26/11/25 HORA: 16:17

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST				FOLIO:				E		S	
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN		VALL. SC	TLAL. QRO.	PUE COLOS.	P. CARMEN CHETUMAL	PATO CHIHUAHUA	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				Pete world							
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				Porra Cuatitlan							
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				Sale a consignar							

SERIE:	2C3CQXAG66K1733W	MARCA:	Abac	SUBMARCA:	Charge1	MODELO:	2017
--------	------------------	--------	------	-----------	---------	---------	------


PLACAS:	NO	EDO EMPLACAMIENTO:	5/1	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	----	--------------------	-----	------------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	33261	COLOR	Nesve	FECHA DE ENTREGA	26/11/25
----------	---------	-------	-------	-------	-------	------------------	----------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	X		VESTIDURAS	X		REFLEJANTES	X	
FAROS	X		ASIENTOS	X		C. PASA CORRIENTE		X
LUCES CUARTOS	X		CINTURONES	X		PINZAS		X
CALAVERAS	X		TAPETES		X	DESARMADORES		X
PARRILLA	X		ESPEJO RETROVISOR	X		EXTINTOR		X
EMBLEMAS	X		RADIO	X		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	X		BOCINAS	X		SISTEMA DE FRENOS		X
ANTENA	X		ENCENDEDOR	X		ACEITE		X
ESPEJOS LATERALES	X		CENICERO	X		TEMPERATURA		X
CHAPAS	X		ELEVADORES	X		FALLO ALTERNADOR		X
LLANTAS (4)	X		LLAVES ()	X		CHECK ENGINE		X
RINES	X		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		X
TAPON GASOLINA	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO	X		SENSOR DE LLANTA		X
CARROCERIA SIN GOLPES	X		POLIZA DE GARANTIA	X		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO		ROSA
GATO		X	PERMISO	X		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO	X		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	X		SEMIESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE	X		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		X				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	X		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	X		0	00	EX

TRANSMISIÓN	X	M	TRACCIÓN	4X4	4X4	VESTIDURAS	SUCAS	LIMPIAS	CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
-------------	---	---	----------	-----	-----	------------	-------	---------	------------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
--------------------	----------------




NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
----------------------------	----------------------------	----------------------------

Eric Car


Alfonso

FECHA	FECHA	FECHA
SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 
		GOLPE ☒


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	6
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	6
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	

Alvarado