

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25178

FECHA

8 / 1 / 26

LUMCOO156

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

2C3C0XAG7K4737737

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO


CHARGER

COLOR

NG

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	X	
CENICERO	X		GATO	/		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	X	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	X	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/				
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/				
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR	1	7
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/			4	9
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/			4	
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	X				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

DETALLE DE PINTURA PARTE TRASERA plastica de puertas
Fleja de todo derecho de conductor en el vidrio

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE ABEL ORTEGA
FIRMA ORTEGA ABEL
FECHA 8-1-26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Excmo. Rep. P.
FIRMA [Signature]
FECHA [Signature] HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

SEDAN

LUMCO0156



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Forte Cuautitlan

SERIE:

MARCA:

Dodge

SUBMARCA:

Charger

MODELO:

2019

PLACAS:

2C3COXAG7KH737737

EDO EMPLACAMIENTO:

SLE

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

17493

FINAL

COLOR

Negro

FECHA DE ENTREGA

08-01-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD			SÍ	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES			☒	☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE			☒	
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS				
CALAVERAS	☒		TAPETES		☒	DESARMADORES				☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR				☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS			SÍ	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS				☒
ANTENA			ENCENDEDOR		☒	ACEITE				☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA				☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR				☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (L)	☒		CHECK ENGINE				☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE				☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA			☒	☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO				
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		☒	AMARILLO		ROSA		
GATO	☒		PERMISO		☒	ROJO	VERDE			
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL	S/ENGOMADO			
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE		☒	AÑO		1ER		2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		☒			☒	MULTA				
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	HOLOGRAMA				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒	0		00		EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

POR CONSIGMA

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

08-01-26

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA