

25238

14	07	2020
----	----	------

London 316

Coventry

--

2	C	3	C	D	X	A	G	7	K	H	7	4	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

PODGE

--

CHARGER



NEGRC

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☐	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			☒

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADRLU	☐	☒
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐

ODOMETRO AL RECIBIR									

ODOMETRO AL ENTREGAR									
3	6	8	2	7					



NOMBRE Arturo Siskland H. G. S.
FIRMA
FECHA 14/05/34 HORA

NOMBRE Erly Pineda
FIRMA [Signature]
FECHA 15-01-16 HORA

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

M



Escaneado con CamScanner

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:					E	S
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:								

SERIE: **KH740010** MARCA: **Dodge** SUBMARCA: **Charger** MODELO: **2019**

PLACAS: EDO EMPLACAMIENTO: **Permiso** PLACAS VIGENTES: ☐ SI ☒ NO

ODOMETRO: INICIAL **36827** FINAL COLOR: **Negro** FECHA DE ENTREGA: **15-01-2026**

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES		☒	DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒ SI	☒ NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA		☒	ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (1)	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒ SI	☒ NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA		☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒ SI	☒ NO	PLACAS		☒	AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO		☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE		☒	AÑO		1ER 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒	HOLOGRAMA		
						0	00	EX


TRANSMISIÓN: ☒ M ☐ A

TRACCIÓN: ☒ 4X2 ☐ 4X4

VESTIDURAS: ☒ SUCIAS ☐ LIMPIAS

CILINDRAJE: ☒ 4 ☐ V6 ☐ V8 ☐ V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO: **Paul Henry**
FECHA: **15/01/26**

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: **er: H. Osegueda**
FECHA: **15-01-2026**

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE:
FECHA:

LUMO

LUMO
CERA DEL CENTRO

FORMATO

MUDANZA LUMO


RECIBO DE ENTREGA: PATIO CUAL

SERIE: RUCUNAGUITIN

PLACAS

ODOMET


SIMBOLOGIA

RAYON: 


ABOLLADURA: 

GOLPE X


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE