

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------|-----|-----|-------|------------|-------------------------------------|--|
| FORMATO CHECK LIST | | FOUO LUM00545 | | | | E | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE | | GB | BARR | VAL | TAL | PUE | P. CARRERA | MOTIC | |
| Mayra Lopez Corraja | | SKALA | ETZ | SC | DRO | COLOS | CHETUNAL | DASH-BOARD | |
| DIRECCION DE ENTREGA | | FORZEA CUAUTITLAN | | | | | | | |

SERIE: **75917** MARCA: **DORGE** SUBMARCA: **CHARGE** MODELO: **3UR**

PLACAS: EDO EMPLACAMIENTO: PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO INICIAL: **32340** FINAL: **32340** COLOR: **Negro** FECHA DE ENTREGA: **15/09/20**


| EXTERIOR | SI | NO | INTERIOR | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD | SI | NO |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|
| PARABRISAS | <input checked="" type="checkbox"/> | | VESTIDURAS | <input checked="" type="checkbox"/> | | REFLEJANTES | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FAROS | <input checked="" type="checkbox"/> | | ASIENTOS | <input checked="" type="checkbox"/> | | C. PASA CORRIENTE | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LUCES CUARTOS | <input checked="" type="checkbox"/> | | CINTURONES | <input checked="" type="checkbox"/> | | PINZAS | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CALAVERAS | <input checked="" type="checkbox"/> | | TAPETES | <input checked="" type="checkbox"/> | | DESARMADORES | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> | | ESPEJO RETROVISOR | <input checked="" type="checkbox"/> | | EXTINTOR | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EMBLEMAS | <input checked="" type="checkbox"/> | | RADIO | <input checked="" type="checkbox"/> | | TESTIGOS ENCENDIDOS | SI | NO |
| LIMPIADORES | <input checked="" type="checkbox"/> | | BOCINAS | <input checked="" type="checkbox"/> | | SISTEMA DE FRENS | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANTENA | <input checked="" type="checkbox"/> | | ENCENDEDOR | <input checked="" type="checkbox"/> | | ACEITE | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESPEJOS LATERALES | <input checked="" type="checkbox"/> | | CENICERO | <input checked="" type="checkbox"/> | | TEMPERATURA | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CHAPAS | <input checked="" type="checkbox"/> | | ELEVADORES | <input checked="" type="checkbox"/> | | FALLO ALTERNADOR | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LLANTAS (4) | <input checked="" type="checkbox"/> | | LLAVES () | <input checked="" type="checkbox"/> | | CHECK ENGINE | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RINES | <input checked="" type="checkbox"/> | | DOCUMENTACIÓN | SI | NO | BOLSA DE AIRE | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TAPON GASOLINA | <input checked="" type="checkbox"/> | | MANUAL DE MANTENIMIENTO | | | SENSOR DE LLANTA | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CARROCERIA SIN GOLPES | <input checked="" type="checkbox"/> | | POLIZA DE GARANTIA | | | ENGOMADO | | |
| HERRAMIENTA | SI | NO | PLACAS | | | AMARILLO | | ROSA |
| GATO | | <input checked="" type="checkbox"/> | PERMISO | <input checked="" type="checkbox"/> | | ROJO | | VERDE |
| MANERAL DE GATO | | <input checked="" type="checkbox"/> | POLIZA DE SEGURO | | | AZUL | | S/ENGOMADO |
| LLAVE "L" | | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | | | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | | <input checked="" type="checkbox"/> | TC VIGENTE | | | AÑO | 1ER | 2DO |
| BIRLO DE SEGURIDAD | | <input checked="" type="checkbox"/> | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | | | MULTA | | |
| | | | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | | | HOLOGRAMA | | |
| | | | | | | 0 | 00 | EX |

TRANSMISIÓN
M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES

OSCAR C.B.
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
15/09/2020
FECHA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
FECHA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON




ABOLLADURA




GOLPE

X


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

| Encuesta | | Puntuación |
|---|--|------------------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente | | 1 al 6 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | | |
| Comentarios y sugerencias: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE |