



|   |   |                               |             |    |       |        |          |           |                 |  |
|---|---|-------------------------------|-------------|----|-------|--------|----------|-----------|-----------------|--|
|  | FORMATO CHECK LIST                              |                               | FOLIO:      |    |       |        |          | E         | S               |  |
|   | NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE |                               | MARIO COLÍN |    | VALL. | TLAL.  | PUE      | P. CARMEN | PATIO CHIHUAHUA |  |
|   | GAC   |                               |             | SC | QRO   | COLOS. | CHETUMAL |           |                 |  |
| DIRECCIÓN DE ENTREGA:   |   | FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNACIÓN |             |    |       |        |          |           |                 |  |


SERIE: 2C3CDXAG9KH737707 MARCA: DODGE SUBMARCA: CHARGER MODELO: 2019

PLACAS: S/P EDO EMPLACAMIENTO: N/A PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL 21543 COLOR Negro FECHA DE ENTREGA 29-12-25 FINAL

| EXTERIOR               | SI | NO | INTERIOR                    | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD    | SI         | NO |
|------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|---------------------|------------|----|
| PARABRISAS             | /  |    | VESTIDURAS                  | /  |    | REFLEJANTES         | /          |    |
| FAROS                  | /  |    | ASIENTOS                    | /  |    | C. PASA CORRIENTE   | /          |    |
| LUCES CUARTOS          | /  |    | CINTURONES                  | /  |    | PINZAS              | /          |    |
| CALAVERAS              | /  |    | TAPETES                     | /  |    | DESARMADORES        | /          |    |
| PARRILLA               | /  |    | ESPEJO RETROVISOR           | /  |    | EXTINTOR            | /          |    |
| EMBLEMAS               | /  |    | RADIO                       | /  |    | TESTIGOS ENCENDIDOS | SÍ         | NO |
| LIMPIADORES            | /  |    | BOCINAS                     | /  |    | SISTEMA DE FRENOS   | /          |    |
| ANTENA                 | /  |    | ENCENDEDOR                  | /  |    | ACEITE              | /          |    |
| ESPEJOS LATERALES      | /  |    | CENICERO                    | /  |    | TEMPERATURA         | /          |    |
| CHAPAS                 | /  |    | ELEVADORES                  | /  |    | FALLO ALTERNADOR    | /          |    |
| LLANTAS (4)            | /  |    | LLAVES (1)                  | /  |    | CHECK ENGINE        | /          |    |
| RINES                  | /  |    | DOCUMENTACIÓN               | SI | NO | BOLSA DE AIRE       |            |    |
| TAPON GASOLINA         | /  |    | MANUAL DE MANTENIMIENTO     | /  |    | SENSOR DE LLANTA    | /          |    |
| CARROCERIA SIN GOLPES  | /  |    | POLIZA DE GARANTIA          |    |    | ENGOMADO            |            |    |
| HERRAMIENTA            | SI | NO | PLACAS                      | /  |    | AMARILLO            | ROSA       |    |
| GATO                   | /  |    | PERMISO                     | /  |    | ROJO                | VERDE      |    |
| MANERAL DE GATO        | /  |    | POLIZA DE SEGURO            | /  |    | AZUL                | S/ENGOMADO |    |
| LLAVE "L"              | /  |    | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | /  |    |                     |            |    |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | /  |    | TC VIGENTE                  | /  |    |                     |            |    |
| BIRLO DE SEGURIDAD     | /  |    | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN   |    |    |                     |            |    |
|                        |    |    | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN |    |    |                     |            |    |


|             |          |                |             |
|-------------|----------|----------------|-------------|
| TRANSMISIÓN | TRACCIÓN | VESTIDURAS     | CILINDRAJE  |
| A M         | 4X2 4X4  | SUCIAS LIMPIAS | 4 V6 V8 V12 |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| TANQUE DE GASOLINA  | OBSERVACIONES:<br>- Sin batería |
|  |                                 |


|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| OSGA L.G. B<br>29/12/2025 | NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO<br>NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO | Eugenio Pérez Amor<br>NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE |
|---------------------------|--|--|

|            |  |   |        |                                       |
|------------|--|---|--------|---------------------------------------|
| FECHA      |  | FECHA   |        | FECHA                                 |
| SIMBOLOGIA | RAYON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE: | <input checked="" type="checkbox"/> X |


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte





VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

| Encuesta  | Puntuación  |
|---|---|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente                                       |   |
| 1 al 6  |   |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado                       |   |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado          |   |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*            |   |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general |   |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO             |   |
| Comentarios y sugerencias:  |  |
|   |  |
|   | NOMBRE Y FIRMA/CLIENTE  |