

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25179

FECHA

8 1 26

LU4C00162

CLIENTE

LUVO

ORIGEN

Cuatitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

ZC3CDXAGXKU737781

NUMERO DE MOTOR

DODGE

MODELO

CHARGER

COLOR
NG

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

R

E

R

E

R

E

BOCINAS

/

/

/

/

/

/

ANTENA

/

/

X

/

/

/

ENCENDEDOR

X

/

/

/

/

/

CENICERO

X

/

/

/

/

/

CINTURONES DE SEGURIDAD

/

/

/

/

/

/

ESPEJO RETROVISOR

/

/

/

/

/

/

ESPEJOS LATERALES

/

/

/

/

/

/

LUZ INTERIOR

/

/

/

/

/

/

LUCES DELANTERAS

/

/

/

/

/

/

LUCES TRASERAS

/

/

/

/

/

/

DIRECCIONALES IZQ

/

/

/

/

/

/

DIRECCIONALES DER

/

/

/

/

/

/

INTERMITENTES

/

/

/

/

/

/

CLAXON

/

/

/

/

/

/

LIMPIADORES

/

/

/

/


/

/



ODOMETRO AL RECIBIR

230



23246



OBSERVACIONES

NO TIENE TAPA DE GASOLINA, DANOS EN DEFENSA DELANTERA.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: ABEL ORTEGA
 FIRMA: ORTEGA H D F
 FECHA: 8-1-26 HORA:

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: Eymen Lopez
 FIRMA: Lopez
 FECHA: 8-1-26 HORA:

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE:
 FIRMA:
 FECHA:
 HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com




GRUAS FORZA MEXICO




GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO0162


LUMCO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET:				E	S			
	PROYECTO GMC		GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO		Q.ROO				
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Torre Constitución													
SERIE: PC3CDXAGXXH737781	MARCA: Dodge	SUBMARCA Charger		MODELO 2019									
PLACAS: 510	EDO EMPLACAMIENTO: NIA		PLACAS VIGENTES			SI NO							
ODOMETRO FINAL	INICIAL 23296	COLOR Negro	FECHA DE ENTREGA 08-01-26										
EXTERIOR		SI	NO	INTERIOR		SI	NO	KIT DE SEGURIDAD		SI	NO		
PARABRISAS		/		VESTIDURAS		/		REFLEJANTES		/			
FAROS		/		ASIENTOS		/		C. PASA CORRIENTE		/			
LUCES CUARTOS		/		CINTURONES		/		PINZAS		/			
CALAVERAS		/		TAPETES		/		DESARMADORES		/			
PARRILLA		/		ESPEJO RETROVISOR		/		EXTINTOR		/			
EMBLEMAS		/		RADIO		/		TESTIGOS ENCENDIDOS		SÍ	NO		
LIMPIADORES		/		BOCINAS		/		SISTEMA DE FRENOS		/			
ANTENA		/		ENCENDEDOR		/		ACEITE		/			
ESPEJOS LATERALES		/		CENICERO		/		TEMPERATURA		/			
CHAPAS		/		ELEVADORES		/		FALLO ALTERNADOR		/			
LLANTAS (4)		/		LLAVES (L)		/		CHECK ENGINE		/			
RINES		/		DOCUMENTACIÓN		SI	NO	BOLSA DE AIRE		/			
TAPON GASOLINA		/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/		SENSOR DE LLANTA		/			
CARROCERIA SIN GOLPES		/		POLIZA DE GARANTIA		/		ENGOMADO					
HERRAMIENTA		SI	NO	PLACAS		/		AMARILLO	ROSA				
GATO		/		PERMISO		/		ROJO	VERDE				
MANERAL DE GATO		/		POLIZA DE SEGURO		/		AZUL	S/ENGOMADO				
LLAVE "L"		/		TARjeta DE CIRCULACIÓN (TC)		/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCÓN		/		TC VIGENTE		/		AÑO	1ER	2DO			
BIRLO DE SEGURIDAD		/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/		MULTA					
				CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/		0	00	EX			
TRANSMISIÓN		A	M	TRACCIÓN		4X2	4X4	VESTIDURAS		CILINDRAJE			
								SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12
TANQUE DE GASOLINA				OBSERVACIONES: Por constancia									
Eric Carr NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 08-01-26 FECHA				NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO				Exxon NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE					

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: 
------------	--	---	--


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	 Eymor Rye
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	