

14097

19	08	26
----	----	----

Lucy

Teboys, cc,



2	C	3	C	0	X	A	G	X	K	H	7	4	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Dodge

--

CHarger

Negro

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☒			☒
	R	E		R	E			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCE DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐		☐	☐
LUCE TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



NOMBRE Antonio Sillerth G.S.

FECHA

FECHA

HORA 19/08/26

NOMBRE	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

FECHA

FECHA

HORA

NOMBRE Heidy Heredia

FECCHA**FECCHA**

HORA

M

Escaneado con CamScanner

LUNCOOL20
FORMATO CHECK LIST

	ENTRADA	SALIDA
FOLIO:		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	MARIO COLIN	GB
<i>FORZA TEOLOYUCAN.</i>	VALLEJO	QRO
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		

SERIE: <i>KH740003</i>	MARCA: <i>Dodge</i>	SUBMARCA: <i>Charger</i>	MODELO: <i>2019</i>
------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

PLACAS: <i>S/P</i>	EDO EMPLACAMIENTO: <i>S/P</i>	PLACAS VIGENTES: ☒ SI ☐ NO
--------------------	-------------------------------	---

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		<i>25520</i>	<i>Negro</i>	<i>19/08/26</i>


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☒	VESTIDURAS	☒	☒	REFLEJANTES	☒	☒
FAROS	☒	☒	ASIENTOS	☒	☒	C. PASA CORRIENTE	☒	☒
LUCES CUARTOS	☒	☒	CINTURONES	☒	☒	PINZAS	☒	☒
CALAVERAS	☒	☒	TAPETES	☒	☒	DESARMADORES	☒	☒
PARRILLA	☒	☒	ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	EXTINTOR	☒	☒
EMBLEMAS	☒	☒	RADIO	☒	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒
LIMPIADORES	☒	☒	BOCINAS	☒	☒	SISTEMA DE FRENOS	☒	☒
ANTENA	☒	☒	ENCENDEDOR	☒	☒	ACEITE	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	CENICERO	☒	☒	TEMPERATURA	☒	☒
CHAPAS	☒	☒	ELEVADORES	☒	☒	FALLO ALTERNADOR	☒	☒
LLANTAS (4)	☒	☒	LLAVES (L)	☒	☒	CHECK ENGINE	☒	☒
RINES	☒	☒	DOCUMENTACIÓN	☒	☒	BOLSA DE AIRE	☒	☒
TAPON GASOLINA	☒	☒	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☒	SENSOR DE LLANTA	☒	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒		☒	☒
HERRAMIENTA	☒	☒	PLACAS	☒	☒	ENGOMADO	☒	☒
GATO	☒	☒	PERMISO	☒	☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	☒	☒
MANERAL DE GATO	☒	☒	POLIZA DE SEGURO	☒	☒	AÑO	☒	☒
LLAVE "L"	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☒	1ER	☒	☒
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☒	TC VIGENTE	☒	☒	MULTA	☒	☒
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☒	HOLOGRAMA	☒	☒
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☒	00	☒	☒

TRANSMISIÓN	
<i>A</i>	M

TRACCIÓN	
<i>4x2</i>	4x4

VESTIDURAS	
<i>SUCIAS</i>	LIMPIAS

CILINDRAJE			
<i>4</i>	<i>V6</i>	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:
<i>Unidad Arranca y Avanza con consola de palanca en lajele</i>


<i>Octavio Guerra</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<i>Alejandro Mondin Gasila</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE