






SEDAN

	<b>FORMATO CHECK LIST</b>		TICKET:				<b>E</b>	<b>S</b>
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	GAC		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Fuente Consultoría Comigere


SERIE: <u>2C3COXAG1KH710017</u>	MARCA: <u>Dodge</u>	SUBMARCA: <u>Charger</u>	MODELO: <u>2019</u>
---------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

PLACAS: <u>010</u>	EDO EMPLACAMIENTO: <u>NIA</u>	PLACAS VIGENTES	SI	NO
--------------------	-------------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	<u>29192</u>	COLOR	<u>Negro</u>	FECHA DE ENTREGA	<u>29-12-25</u>
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES		<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR		<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		ACEITE		<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>		TEMPERATURA		<input checked="" type="checkbox"/>
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES (1)	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE		<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BOLSA DE AIRE		<input checked="" type="checkbox"/>
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		SENSOR DE LLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>ENGOMADO</b>		
<b>HERRAMIENTA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		AMARILLO		ROSA
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE SEGURO	<input checked="" type="checkbox"/>		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>		AÑO	<u>1ER</u>	<u>2DO</u>
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>HOLOGRAMA</b>		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
<u>A</u> M	<u>4X2</u> 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 <u>V6</u> V8 V12

<b>TANQUE DE GASOLINA</b> 	<b>OBSERVACIONES:</b> <u>- Sin batería</u>
--	---

<u>OKAL CB</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FID <u>29/12/2025</u> FECHA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	<u>Eymon Pares</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	-------------------------------------	---



**X**

A line drawing showing the front view of a car. A roof rack is mounted on the roof, with a vertical support post visible in the center. The car's headlights, grille, and bumper are clearly depicted.

A line drawing of the front view of a car. The Chevrolet bowtie logo is prominently displayed on the hood. The car has a wide grille and large headlights. The text "CHEVROLET" is visible on the left side of the hood.

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE