LUMCO 1489

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST | FOLIO:ASI400516 | E | S

PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION PATIO MANZUR - GUADALAJARA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: JP8J+9Q2 Tonalá, Jalisco, Emiliano Hernández. 662 414 0118

SERIE:	2C3CDXBG0MH635844	MARCA:	DODGE	SUBMARCA	CHARGER POLICE RWD V6	MODELO	2021

PLACAS:	PATRULLA	EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A	COLOR	Negro/Black	FECHA DE ENTREGA	
	FINAL	N/A				

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA		✓
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES	✓	

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)		✓

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS		✓
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		✓
ACEITE		✓
TEMPERATURA		✓
FALLO ALTERNADOR		✓
CHECK ENGINE		✓
BOLSA DE AIRE		✓
SENSOR DE LLANTA		✓

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	✓

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES: Se entrega Unidad en Grua
- Descompuesta = Motor
- Sin Bateria


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
No hay A.F que firme Patio Forza Tecamac	Fernando Lopez	
FECHA	FECHA	FECHA

Escaneado con CamScanner

SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X


VISTA LADO IZQUERDO




Talleres
Abolladuras



VISTA LADO DERECHO

Abolladuras
Golpes



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

Talleres

Abolladura
Talleres

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	No hace A=F acc firme
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner

INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25932

FECHA: 26 / 10 / 26

LVMC01489

LVMC01489

CLIENTE: LVMC

ORIGEN:

DESTINO: Talleres Lerma

NUMERO DE SERIE: 2C3CDXBG0MH635844

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: Dodge

MODELO:

TIPO: Charger

COLOR: Negro Lucido

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	✓	
BOCINAS	✓	
ANTENA	✓	
ENCENDEDOR	✓	
CENICERO	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	✓	
LLAVES COMBUSTIBLE		X
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		X

	R	E
LUZ INTERIOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓	
LUCES TRASERAS	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓	
DIRECCIONALES DER	✓	
INTERMITENTES	✓	
CLAXON	✓	
LIMPIADORES	✓	

	R	E
ACUMULADOR		X
TAPON DEL RADIADOR		X
TAPON DEL ACEITE		X
TAPON DEL COMBUSTIBLE		X
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO		X
BAYONETA		X
OTROS		X

ODOMETRO AL RECIBIR: 1

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

Sin tapones de Radiador, de Aceite, sin Bateria, completos espejos dañados, Golpes carroceria, llantas en mal estado

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE: Juan Carlos Chavez	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA: 27/10/26 HORA:	FECHA: HORA:	FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner