LVHCO 1488

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	FOLIO:ASI400517				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION PATIO MANZUR - GUADALAJARA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: JP8J+9Q2 Tonalá, Jalisco, Emiliano Hernández. 662 414 0118

SERIE:	2C3CDXBG4MH642098	MARCA:	DODGE	SUBMARCA	CHARGER POLICE RWD V6	MODELO	2021

PLACAS:	PATRULLA	EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A	COLOR	Negro/verde	FECHA DE ENTREGA	
	FINAL	N/A				

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA		✓
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS		✓
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		✓
ACEITE		✓
TEMPERATURA		✓
FALLO ALTERNADOR		✓
CHECK ENGINE		✓
BOLSA DE AIRE		✓
SENSOR DE LLANTA		✓

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	✓

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:
Se entrega Unidad en Grua
*Falla Mecanica. no prende
*Sin Bateria

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA


no hay A.F que firme debido a la redacción

Escaneado con CamScanner


SIMBOLOGIA	RAYON: ⩙	ABOLLADURA: O	GOLPE X




Golpes Abolladura Rayones en Carrocería por uso

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	No hay AF que firme
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner

INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25933

FECHA: 26 | 10 | 26

CLIENTE: LUHCO 1488 — LUHC

ORIGEN:

DESTINO: Talaxcas LUHC

NUMERO DE SERIE: 2C3CDXBG4NH642098

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: Dodge

MODELO:

TIPO: charger

COLOR: Negro

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO		
BOCINAS		
ANTENA		
ENCENDEDOR		
CENICERO		
CINTURONES DE SEGURIDAD		
ESPEJO RETROVISOR		
ESPEJOS LATERALES		

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO		
LLAVES COMBUSTIBLE		X
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		X

	R	E
LUZ INTERIOR		
LUCES DELANTERAS		
LUCES TRASERAS		
DIRECCIONALES IZQ		
DIRECCIONALES DER		
INTERMITENTES		
CLAXON		
LIMPIADORES		

	R	E
ACUMULADOR		X
TAPON DEL RADIADOR		X
TAPON DEL ACEITE		X
TAPON DEL COMBUSTIBLE		X
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO		X
BAYONETA		
OTROS		

ODOMETRO AL RECIBIR: 1

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Faltan los tapones de depositos

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Joaquin Carlos Chimal	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 26/10/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner