

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS  
FORZA**

FOLIO

25511

FECHA

24 03 26

CLIENTE

Lumo

Lumca0225

ORIGEN

Coahuila

DESTINO

NUMERO DE SERIE

2C3CDXB654H203930

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

CHARGER

COLOR

Blanc/cin linea negra y gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA		X	TAPONES DE RUEDAS	X	X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		^	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/			[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/			[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X		[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/			[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
CLAXON	/		BAYONETA	/			[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
LIMPIADORES	/		OTROS	/			[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	



OBSERVACIONES

~~DATA~~ Rayones en capota y fecha dañado y colavua en capota

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN  
 NOMBRE Arturo Siddhartha G.S.  
 FIRMA [Signature]  
 FECHA 24/03/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR  
 NOMBRE  
 FIRMA  
 FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE  
 NOMBRE [Signature]  
 FIRMA [Signature]  
 FECHA 24/3/26 HORA 11:48

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

**FORMATO CHECK LIST**FOLIO: 104000225**E****S**NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE  
Pick Up World

MARIO COLÍN

VALL.

TLAL.

PUE

P. CARMEN

PATIO CHIHUAHUA

SC

QRO

COLOS.

CHETUMAL

DIRECCIÓN DE ENTREGA: **FORZA CUAUTITLÁN****CONSIGNA**

SERIE:

2C3CDXBG5LH203930

MARCA:

DODGE

SUBMARCA:

CHARGER

MODELO:

2020

PLACAS:

S/P

EDO EMPLACAMIENTO:

N/A

PLACAS VIGENTES:

SI

NO

ODOMETRO:

INICIAL

105243

FINAL

COLOR:

Blanco

FECHA DE ENTREGA:

25-03-20


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		<b>TESTIGOS ENCENDIDOS</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1) <u>control</u>	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		<b>ENGOMADO</b>		
<b>HERRAMIENTA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		<b>HOLOGRAMA</b>		
						0		00
								EX

TRANSMISIÓN	
<u>A</u>	M

TRACCIÓN	
<u>4X2</u>	4X4

VESTIDURAS	
SUCÍAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	<u>V6</u>	V8	V12





OBSERVACIONES:

Octavio Guzmán  
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO


25/03/20

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


Carlos Flores  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA		FECHA		FECHA	
SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE <b>X</b>		


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan <b>SATISFECHO</b> te encuentras con el <b>SERVICIO</b>	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	 <b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>